



GESTEK
Gestión de Equipos Biomédicos



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Almacentro	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Agitador	ID cliente:	00001434
Tipo:	N/A	Serie:	2105135
Marca:	OSS SALUD	Modelo:	ZJZD-III
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	No registra

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-502-26
Profesional:	Juliana Agudelo	N° de informe:	3386
Fecha ejecución:	2026-06-22		

Observaciones

Ok

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión del estado y continuidad del cable AC	Inspección	OK	—
Inspeccionar la integridad mecánica de interruptores y controles	Inspección	OK	—
Revisión de colector, balineras y escobillas del motor; reemplace si es necesario.	Inspección	OK	—
Revisión y balanceo de bandeja, ajuste y limpieza	Limpieza	OK	—
Verificación de la unidad de operación	Mecánico	OK	—
Verificación de la velocidad (RPM) con el instrumento externo de comparación	Medición	OK	—
Revisión del control de velocidad y temporizador, ajuste, limpieza general y prueba funcional	Otro	OK	—
Verificación de exceso de vibraciones y ruido	Seguridad	OK	—

Conclusión

Ok

Evidencia fotográfica



Juliana Agudelo R

Firma del profesional que ejecuta
Juliana Agudelo

[Signature]

Firma del profesional que aprueba

Kati

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio
Clínico S.A.S

