



Datos del cliente

Nombre:	E.S.E Hospital San Luis Beltrán	NIT:	890981848
Sede:	Sede principal	Ciudad:	San Jerónimo
Dirección:	Cra. 10 #23-08	Email:	gerencia@hospitaldesanjeronomo.gov

Datos del equipo

Nombre:	Congelador	ID cliente:	001
Tipo:	Vertical	Serie:	No registra
Marca:	CHALLENGER	Modelo:	CV425
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	Canastillas

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Profesional:	Juliana Agudelo
Fecha ejecución:	2026-06-22	Próximo mantenimiento:	2026-05-29

Observaciones

Ok

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general de equipo	Inspección	OK	—
Revisión del serpentín	Inspección	OK	—
Revisión de unidad de refrigeración y termostato	Inspección	OK	—
Inspección del estado del motor	Inspección	OK	—
Chequeo estado de moto-ventiladores	Mecánico	OK	—
Revisión de unidades de condensación	Inspección	OK	—
Revisión y limpieza de tarjeta electrónica	Inspección	OK	—
Verificación del control de temperatura	Medición	OK	—
Verificación del estado de las paredes	Inspección	OK	—
Verificación del estado del empaque de la puerta	Inspección	OK	—
Ajuste de elementos	Accesorios	OK	—
Toma de presión del equipo si aplica	Medición	OK	—
Lavado y llenado de pilas	Limpieza	OK	—
Limpieza integral del equipo (interna y externa)	Limpieza	OK	—
Mediciones de voltaje y amperaje equipo	Medición	OK	—
Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica)	Medición	OK	—
Set programado e histéresis en control digital (si aplica)	Medición	OK	—

Conclusión

Ok

Firma del profesional que ejecuta
Juliana Agudelo

Firma del profesional que aprueba

Firma de quien recibe a satisfacción
E.S.E Hospital San Luis Beltrán