



## Datos del cliente

|            |                                                        |         |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Nombre:    | Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S | NIT:    | 9003418572                            |
| Sede:      | Almacentro                                             | Ciudad: | Medellín                              |
| Dirección: | Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte                     | Email:  | ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com |

## Datos del equipo

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nombre:    | Agitador    | ID cliente: | 00001434    |
| Tipo:      | N/A         | Serie:      | 2105135     |
| Marca:     | OSS SALUD   | Modelo:     | ZJZD-III    |
| Ubicación: | Laboratorio | Accesorios: | No registra |

## Servicio realizado

|                  |                          |                    |          |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Tipo:            | Mantenimiento preventivo | Orden de servicio: | G-502-26 |
| Profesional:     | Sebastián Restrepo       | N° de informe:     | 3386     |
| Fecha ejecución: | 2026-06-22               |                    |          |

## Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

| Ítem                                                                                          | Categoría  | Resultado | Observación           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Revisión del estado general del equipo                                                        | Inspección | OK        | —                     |
| Revisión del estado y continuidad del cable AC                                                | Inspección | OK        | —                     |
| Inspeccionar la integridad mecánica de interruptores y controles                              | Inspección | OK        | —                     |
| Revisión de colector, balineras y escobillas del motor; reemplace si es necesario.            | Inspección | OK        | —                     |
| Revisión y balanceo de bandeja, ajuste y limpieza                                             | Limpieza   | OK        | —                     |
| Verificación de la unidad de operación                                                        | Mecánico   | OK        | —                     |
| Verificación de la velocidad (RPM) con el instrumento externo de comparación                  | Medición   | OK        | 101,1 - 101,3 - 101,6 |
| Revisión del control de velocidad y temporizador, ajuste, limpieza general y prueba funcional | Otro       | OK        | —                     |
| Verificación de exceso de vibraciones y ruido                                                 | Seguridad  | OK        | —                     |

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones

Firma del profesional que ejecuta  
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba

Firma de quien recibe a satisfacción  
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S