



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Almacentro	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	00002127
Tipo:	24 tubos	Serie:	2022060125
Marca:	Oss salud	Modelo:	TDL-4A
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	24 tubos

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-502-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3385
Fecha ejecución:	2026-06-22		

Observaciones

Se encuentra equipo con tubo atorado y quebrado

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión del estado y continuidad del cable AC	Inspección	OK	—
Inspeccionar la integridad mecánica de interruptores y controles	Inspección	OK	—
Revisión de colector, balineras y escobillas del motor; reemplace si es necesario.	Inspección	OK	—
Revisión y balanceo de bandeja, ajuste y limpieza	Limpieza	OK	—
Verificación de la unidad de operación	Mecánico	OK	—
Verificación de la velocidad (RPM) con el instrumento externo de comparación	Medición	OK	3507 - 3593,2 - 3505,1 - 3504,7
Revisión del control de velocidad y temporizador, ajuste, limpieza general y prueba funcional	Otro	OK	—
Verificación de exceso de vibraciones y ruido	Seguridad	OK	—

Conclusión

Se recomienda cambio de 4 porta tubo.
Equipo funcional

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio
Clínico S.A.S

