



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Almacentro	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Microscopio	ID cliente:	00001427
Tipo:	Óptico de campo claro	Serie:	6H03552
Marca:	Olympus	Modelo:	CH30RF100
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	No aplica

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-502-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3384
Fecha ejecución:	2026-06-11		

Observaciones

Equipo sin novedad


Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión del estado y continuidad de cable A.C.	Inspección	OK	—
Limpieza eléctrica general	Limpieza	OK	—
Revisión del sistema óptico, oculares, objetivos y lentes	Inspección	OK	Presenta rayones
Revisión y ajuste de diafragma de apertura y condensador.	Inspección	OK	—
Revisión y limpieza de plato porta objetos	Inspección	OK	—
Lubricación y ajuste de sistemas de engranaje y desplazamiento de bandeja principal.	Mecánico	OK	—
Revisión de soquete del bombillo y reóstato de intensidad luminosa	Inspección	OK	—
Ajuste general y prueba funcional	Otro	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio
Clínico S.A.S