



Datos del cliente

Nombre:	Coopsana IPS	NIT:	800168083
Sede:	Calasanz	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Av 80 #49a-68	Email:	juan.jaramillo@coop-sana.com.co

Datos del equipo

Nombre:	Congelador	ID cliente:	EB0089
Tipo:	Horizontal	Serie:	181000562
Marca:	ABBA	Modelo:	CH ARS2581P
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	No posee

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0503-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3383
Fecha ejecución:	2026-04-11	Próximo mantenimiento:	2026-10-30

Observaciones

Sin novedades

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general de equipo	Inspección	OK	—
Revisión del serpentín	Inspección	OK	—
Revisión de unidad de refrigeración y termostato	Inspección	OK	—
Inspección del estado del motor	Inspección	OK	—
Chequeo estado de moto-ventiladores	Mecánico	OK	—
Revisión de unidades de condensación	Inspección	OK	—
Revisión y limpieza de tarjeta electrónica	Inspección	N/A	—
Verificación del control de temperatura	Medición	OK	Operador por control analógico
Verificación del estado de las paredes	Inspección	OK	—
Verificación del estado del empaque de la puerta	Inspección	OK	—
Ajuste de elementos	Accesorios	OK	—
Toma de presión del equipo si aplica	Medición	N/A	—
Lavado y llenado de pilas	Limpieza	N/A	—
Limpieza integral del equipo (interna y externa)	Limpieza	OK	—
Mediciones de voltaje y amperaje equipo	Medición	OK	118,9 VAC / 0,89 A
Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica)	Medición	N/A	—
Set programado e histéresis en control digital (si aplica)	Medición	N/A	—

Conclusión

Equipo operando en óptimas condiciones para el almacenamiento de pilas.

Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Coopsana IPS