



## Datos del cliente

|            |                  |         |                                 |
|------------|------------------|---------|---------------------------------|
| Nombre:    | Coopsana IPS     | NIT:    | 800168083                       |
| Sede:      | Sede Norte       | Ciudad: | Medellín                        |
| Dirección: | Carrera 65 #97-5 | Email:  | juan.jaramillo@coop-sana.com.co |

## Datos del equipo

|            |            |             |              |
|------------|------------|-------------|--------------|
| Nombre:    | Congelador | ID cliente: | EB0624       |
| Tipo:      | Horizontal | Serie:      | 160426-01674 |
| Marca:     | Challenger | Modelo:     | CH225        |
| Ubicación: | Vacunación | Accesorios: | Canastillas  |

## Servicio realizado

|                  |                          |                        |            |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Tipo:            | Mantenimiento preventivo | Orden de servicio:     | G-0503-26  |
| Profesional:     | Sebastián Restrepo       | N° de informe:         | 3382       |
| Fecha ejecución: | 2026-04-30               | Próximo mantenimiento: | 2026-10-30 |

## Observaciones

Sin novedades

Lista de chequeo

| Ítem                                                               | Categoría  | Resultado | Observación                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| Revisión del estado general de equipo                              | Inspección | OK        | —                                      |
| Revisión del serpentín                                             | Inspección | OK        | —                                      |
| Revisión de unidad de refrigeración y termostato                   | Inspección | OK        | —                                      |
| Inspección del estado del motor                                    | Inspección | OK        | —                                      |
| Chequeo estado de moto-ventiladores                                | Mecánico   | N/A       | —                                      |
| Revisión de unidades de condensación                               | Inspección | OK        | —                                      |
| Revisión y limpieza de tarjeta electrónica                         | Inspección | N/A       | —                                      |
| Verificación del control de temperatura                            | Medición   | OK        | Equipo operado por controlador digital |
| Verificación del estado de las paredes                             | Inspección | OK        | —                                      |
| Verificación del estado del empaque de la puerta                   | Inspección | OK        | —                                      |
| Ajuste de elementos                                                | Accesorios | OK        | —                                      |
| Toma de presión del equipo si aplica                               | Medición   | N/A       | —                                      |
| Lavado y llenado de pilas                                          | Limpieza   | N/A       | —                                      |
| Limpieza integral del equipo (interna y externa)                   | Limpieza   | OK        | —                                      |
| Mediciones de voltaje y amperaje equipo                            | Medición   | OK        | 118,7 VAC / 1,0 A                      |
| Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica) | Medición   | N/A       | —                                      |
| Set programado e histéresis en control digital (si aplica)         | Medición   | N/A       | —                                      |

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones para el almacenamiento de pilas.

Firma del profesional que ejecuta  
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba  
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción  
Coopsana IPS