



## Datos del cliente

|            |                                 |         |                                               |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Nombre:    | E.S.E Hospital San Luis Beltrán | NIT:    | 890981848                                     |
| Sede:      | Sede principal                  | Ciudad: | San Jerónimo                                  |
| Dirección: | Carrera 10 #23-08               | Email:  | administraciona@hospitalde-sanjeronimo.gov.co |

## Datos del equipo

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| Nombre:    | Congelador | ID cliente: | 001         |
| Tipo:      | Horizontal | Serie:      | No registra |
| Marca:     | CHALLENGER | Modelo:     | CV425       |
| Ubicación: | Vacunación | Accesorios: | No posee    |

## Servicio realizado

|                  |                          |                        |            |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Tipo:            | Mantenimiento preventivo | Orden de servicio:     | G-0504-26  |
| Profesional:     | Sebastian restrepo       | N° de informe:         | 2025       |
| Fecha ejecución: | 2026-06-06               | Próximo mantenimiento: | 2026-12-06 |

## Observaciones

Sin novedad


## Lista de chequeo

| Ítem                                                               | Categoría  | Resultado | Observación                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------|
| Revisión del estado general de equipo                              | Inspección | OK        | —                                        |
| Revisión del serpentín                                             | Inspección | OK        | —                                        |
| Revisión de unidad de refrigeración y termostato                   | Inspección | OK        | —                                        |
| Inspección del estado del motor                                    | Inspección | OK        | —                                        |
| Chequeo estado de moto-ventiladores                                | Mecánico   | N/A       | —                                        |
| Revisión de unidades de condensación                               | Inspección | OK        | —                                        |
| Revisión y limpieza de tarjeta electrónica                         | Inspección | OK        | —                                        |
| Verificación del control de temperatura                            | Medición   | OK        | Equipo operado por controlador analógico |
| Verificación del estado de las paredes                             | Inspección | OK        | —                                        |
| Verificación del estado del empaque de la puerta                   | Inspección | OK        | —                                        |
| Ajuste de elementos                                                | Accesorios | OK        | —                                        |
| Toma de presión del equipo si aplica                               | Medición   | N/A       | —                                        |
| Lavado y llenado de pilas                                          | Limpieza   | N/A       | —                                        |
| Limpieza integral del equipo (interna y externa)                   | Limpieza   | OK        | —                                        |
| Mediciones de voltaje y amperaje equipo                            | Medición   | OK        | 124,4 VAC / 0,64 A                       |
| Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica) | Medición   | N/A       | —                                        |
| Set programado e histéresis en control digital (si aplica)         | Medición   | N/A       | —                                        |

## Conclusión

Equipo en óptimas condiciones para el almacenamiento de pilas.

## Evidencia fotográfica





Firma del profesional que ejecuta  
Sebastian restrepo



Firma del profesional que aprueba  
Sebastián Restrepo

---

Firma de quien recibe a satisfacción  
E.S.E Hospital San Luis Beltrán