



Datos del cliente

Nombre:	E.S.E Hospital San Luis Beltrán	NIT:	890981848
Sede:	Sede principal	Ciudad:	San Jerónimo
Dirección:	Carrera 10 #23-08	Email:	administraciona@hospitalde-sanjeronimo.gov.co

Datos del equipo

Nombre:	Refrigerador	ID cliente:	002
Tipo:	Horizontal	Serie:	20091186790
Marca:	VESTFROST	Modelo:	MK304
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	Canastillas

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0504-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	2024
Fecha ejecución:	2026-06-06	Próximo mantenimiento:	2026-12-06

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general de equipo	Inspección	OK	—
Revisión del serpentín	Inspección	OK	—
Revisión de unidad de refrigeración y termostato	Inspección	OK	—
Inspección del estado del motor	Inspección	OK	—
Chequeo estado de moto-ventiladores	Mecánico	OK	—
Revisión de unidades de condensación	Inspección	OK	—
Revisión y limpieza de tarjeta electrónica	Inspección	OK	—
Verificación del control de temperatura	Medición	OK	Equipo operado por controlador digital.
Verificación del estado de las paredes	Inspección	OK	Se observa zonas con presencia de óxido
Verificación del estado del empaque de la puerta	Inspección	OK	—
Ajuste de elementos	Accesorios	OK	—
Toma de presión del equipo si aplica	Medición	N/A	—
Lavado y llenado de pilas	Limpieza	OK	—
Limpieza integral del equipo (interna y externa)	Limpieza	OK	—
Mediciones de voltaje y amperaje equipo	Medición	OK	120,2 VAC / 2,74 A
Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica)	Medición	OK	In 124,5 VAC / out 120,2 VAC
Set programado e histéresis en control digital (si aplica)	Medición	OK	Set 3,5 oC / histeresis 1 oC

Conclusión

- Se recomienda programar mantenimiento correctivo para corregir las zonas con presencias de óxido en las paredes internas .
- Realizar cambio de paneles de poliestireno
- Equipo en condiciones para el almacenamiento to de biológicos.

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
E.S.E Hospital San Luis Beltrán