



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Almacentro	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Micropipeta 0.1 - 1 mL	ID cliente:	No registra
Tipo:	Monocanal 0.1 - 1 mL	Serie:	No registra
Marca:	Pipette p	Modelo:	No registra
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	N/A

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-502-26
Profesional:	Juliana Agudelo	N° de informe:	3398
Fecha ejecución:	2026-06-24	Próximo mantenimiento:	2026-09-11

Observaciones

La pipeta se recibe sin novedad aparente

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Pantalla de volumen legible	Inspección	OK	—
Boton de pipeteo sin desgaste excesivo	Inspección	OK	—
Eyector de puntas funcional	Inspección	OK	—
Cono porta-punta sin deformaciones	Inspección	OK	—
Movimiento del pistón suave y continuo	Inspección	OK	—
Desarme controlado del cono y sistema interno	Inspección	OK	—
Inspección del pistón, resortes y sellos	Inspección	OK	—
Limpieza y descontaminación interna	Limpieza	OK	—
Secado antes de ensamblaje	Limpieza	OK	—
Lubricación	Otro	OK	—
Verificación de movilidad posterior	Mecánico	OK	—

Conclusión

La pipeta funciona bien

Evidencia fotográfica



Juliana Agudelo R

Firma del profesional que ejecuta
Juliana Agudelo

Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio
Clínico S.A.S