



Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Escalerilla	ID cliente:	2020000457
Tipo:	No aplica	Serie:	No registra
Marca:	No registra	Modelo:	No registra
Ubicación:	Consultorioa 10	Accesorios:	—

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo Echeverri	N° de informe:	3421
Fecha ejecución:	2026-06-26		

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo.	Inspección	OK	—
Verificación del estado de pintura.	Inspección	OK	—
Verificación de la superficie antideslizante.	Inspección	OK	—
Revisión y/o ajuste de nivel (no este cojo)	Otro	OK	—
Limpieza general.	Limpieza	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones



Handwritten signature of Sebastián Restrepo Echeverri.

Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo Echeverri

Handwritten signature of Sebastián Restrepo Echeverri.

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo Echeverri

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud