



Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Tensiómetro	ID cliente:	2020000460
Tipo:	No aplica	Serie:	180413002837
Marca:	Welch Allyn	Modelo:	DS44
Ubicación:	Consultorio 10	Accesorios:	Brazalete y pera

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3419
Fecha ejecución:	2026-06-26	Próximo mantenimiento:	2026-12-01

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión de brazalete y de su correcta adhesión.	Inspección	OK	—
Revisión de cámara.	Inspección	OK	—
Verificación de correcto insuflaje y sus posibles fugas	Inspección	OK	—
Revisión de pera con válvula y verificación posibles fugas.	Inspección	OK	—
Revisión y ajuste de manómetro.	Inspección	OK	—
Comparación de mediciones	Medición	OK	100,7 - 198,7 - 298,8 (mmHg)
Revisión, ajuste, limpieza general y prueba funcional	Otro	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud