



Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Fonendoscopio	ID cliente:	2020001003
Tipo:	N/A	Serie:	No registra
Marca:	Riester	Modelo:	Duplex 2.0
Ubicación:	Consultorio 9	Accesorios:	No posee

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3422
Fecha ejecución:	2026-06-26	Próximo mantenimiento:	2026-12-01

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Limpieza de diafragma	Limpieza	OK	—
Limpieza de anillo de diafragma.	Limpieza	OK	—
Limpieza de anillo de campana.	Limpieza	OK	—
Verificación de movimiento de campana.	Inspección	OK	—
Verificación y ajuste de tubo en “Y”.	Inspección	OK	—
Limpieza de diademas y olivas	Limpieza	OK	—
Verificación del arco	Inspección	OK	—
Limpieza integral y prueba funcional.	Otro	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud