

Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Bascula	ID cliente:	2020000445
Tipo:	N/A	Serie:	8200000190847480
Marca:	Detecto	Modelo:	Slim Talk
Ubicación:	Consultorio 1	Accesorios:	No posee

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3489
Fecha ejecución:	2026-06-28	Próximo mantenimiento:	2026-12-01

Observaciones

Sin novedad.

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Limpiar externa e internamente la cámara de pesaje.	Limpieza	OK	—
Ajuste, limpieza y lubricación de zona basculante.	Mecánico	N/A	—
Verificar calibración de “cero” de la báscula	Medición	OK	—
Limpiar del sistema eléctrico / electrónico	Limpieza	OK	—
Verificación de medida con un peso conocido.	Medición	OK	19,9 - 40 - 60 - 80 (kg)
Verificación de la batería.	Medición	OK	5,2 VDC
Limpieza externa y prueba de funcionamiento.	Otro	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.

Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud