

Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Bascula	ID cliente:	2020000450
Tipo:	N/A	Serie:	8200000190846810
Marca:	Detecto	Modelo:	Slim Talk
Ubicación:	Consultorio 10	Accesorios:	N/A

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3429
Fecha ejecución:	2026-06-26	Próximo mantenimiento:	2026-12-26

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Limpiar externa e internamente la cámara de pesaje.	Limpieza	OK	—
Ajuste, limpieza y lubricación de zona basculante.	Mecánico	N/A	—
Verificar calibración de “cero” de la báscula	Medición	OK	—
Limpiar del sistema eléctrico / electrónico	Limpieza	OK	—
Verificación de medida con un peso conocido.	Medición	OK	79,9 kg
Verificación de la batería.	Medición	OK	—
Limpieza externa y prueba de funcionamiento.	Otro	OK	79,3 kg

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud