



Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Lensómetro	ID cliente:	2020000082
Tipo:	Manual	Serie:	No registra
Marca:	ANDRU VISION	Modelo:	NJC-4
Ubicación:	Consultorio 2	Accesorios:	No posee

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3484
Fecha ejecución:	2026-06-27	Próximo mantenimiento:	2026-12-01

Observaciones

Sin novedad.

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Limpieza del ocular	Limpieza	OK	—
Comprobación de iluminación	Inspección	OK	—
Limpieza y lubricación del tambor de poderes	Otro	OK	—
Verificación de anillo de ejes	Inspección	OK	—
Revisión del marcador de lentes	Otro	OK	—
Pruebas de funcionamiento	Otro	OK	—
Limpieza general	Limpieza	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud