

Datos del cliente

Nombre:	Cedisalud	NIT:	901334492
Sede:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Dirección:	Calle 31 # 43 – 38	Email:	calidad@cedisalud.com

Datos del equipo

Nombre:	Equipo de órganos	ID cliente:	2020000331
Tipo:	N/A	Serie:	No registra
Marca:	GMD	Modelo:	No registra
Ubicación:	Consultorio 4	Accesorios:	No posee

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G-0505-26
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3477
Fecha ejecución:	2026-06-27	Próximo mantenimiento:	2026-12-01

Observaciones

Sin novedad.

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión de swiche ON/OFF.	Eléctrico	OK	—
Limpieza interna y externa del cabezal de otoscopio	Limpieza	OK	—
Limpieza interna y externa del cabezal de oftalmoscopio	Limpieza	OK	—
Chequeo de bombillo.	Eléctrico	OK	—
Verificación del estado de las baterías.	Medición	OK	3,3 VDC
Revisión, ajuste y limpieza general.	Otro	OK	—
Prueba funcional	Medición	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones de uso.



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo



Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Cedisalud