

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136236

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor JUAN ANTONIO LOPEZ RAMOS							
Usuario / Contacto INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BIARMOL						Teléfono	
Cód 393	Dirección Calle ALONSO DE AVILA				Nr. Actual 335	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. REFORMA				Complemento de la Calle LOC /REMES			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 12-0-3-075-001-0			CDC 8600		Nr. Hidrómetro J17L703906Q		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 2909	RFC		Residentes 1	Media 78	Sello Y010721	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspension. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente: