

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136285

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor BALTAZAR CANO							
Usuario / Contacto BL 1						Teléfono	
Cód 213	Dirección Calle XICOTENCATL			Nr. Actual 864	Nr. Antiguo		
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle loc EMILIANO ZAPATA/MARIANO ESCOBEDO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0			CDC 6864	Nr. Hidrómetro 40566202		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 10551	RFC		Residentes 999	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

TOMA EN ARCO

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente: