

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136416

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor EVANGELINA CASTRO ARENAS							
Usuario / Contacto bl 1						Teléfono	
Cód 483	Dirección Calle CARMEN PEREZ				Nr. Actual 724	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. LOS PINOS				Complemento de la Calle bis A loc CONSTITUYENTES/MATAMOROS			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-49-51-0			CDC 45243	Nr. Hidrómetro 14003961		Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 787	RFC		Residentes 1	Media 3	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Comercial , toma en registro con m7

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente: