

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2135937

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MARIA RODRIGUEZ DIAZ DE RGUEZ.							
Usuario / Contacto MARIA RODRIGUEZ DIAZ DE RGUEZ.						Teléfono	
Cód 742	Dirección Calle TRIUNFO UNIDO			Nr. Actual 24	Nr. Antiguo		
Barrio MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO				Complemento de la Calle loc ROMAN LUGO/ALFA Y OMEGA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0-044-002-0			CDC 24211	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente: