

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136236

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor JUAN ANTONIO LOPEZ RAMOS							
Usuario / Contacto INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BIARMOL						Teléfono	
Cód 393	Dirección Calle ALONSO DE AVILA			Nr. Actual 335	Nr. Antiguo		
Barrio FRACC. REFORMA				Complemento de la Calle LOC /REMES			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 12-0-3-075-001-0			CDC 8600	Nr. Hidrómetro J17L703906Q		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 2909	RFC		Residentes 1	Media 78	Sello Y010721	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspensión mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspensión. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?		Inspección?		Acera			Asfalto		
☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial		Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e							
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e							
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera							
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle							

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136077

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor VICENTE GUERRERO CORDOBA							
Usuario / Contacto VICENTE GUERRERO CORDOBA						Teléfono	
Cód 392	Dirección Calle LAS AMERICAS			Nr. Actual 255	Nr. Antiguo		
Barrio FRACC. REFORMA				Complemento de la Calle loc ANTON LIZARDO/BALBOA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-008-013-0			CDC 23188	Nr. Hidrómetro 216351451		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 115	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136330

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor CONDOMINIO PALMAS						
Usuario / Contacto CONDOMINIO PALMAS					Teléfono	
Cód 385	Dirección Calle ALFREDO IGLESIAS		Nr. Actual 30	Nr. Antiguo		
Barrio FRACC. REFORMA			Complemento de la Calle int ESQ loc /PIZARRO			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0-074-023-0		CDC 148352	Nr. Hidrómetro 77425207		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 7550	RFC	Residentes 1	Media 28	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136337

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor RAFAEL BORJAS MUÑOZ						
Usuario / Contacto AUREA GRISELDA MACIAS ZULETA					Teléfono	
Cód 445	Dirección Calle JUAN DE GRIJALVA			Nr. Actual 429	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. REFORMA				Complemento de la Calle int ESQ. loc JOSE MARTI/WASHINGTON		
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO
Identificación 1-0-0-036-010-0			CDC 10729	Nr. Hidrómetro 70837296		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 11024	RFC		Residentes 1	Media 44	Sello Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro: _____

Cliente: _____

TD 302 PAQ25 18 SEPTIEMBRE 2025

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136427

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor CLUB ROTARIO VER						
Usuario / Contacto CLUB ROTARIO DE VERACRUZ					Teléfono	
Cód 324	Dirección Calle ERNESTO DOMINGUEZ		Nr. Actual 47	Nr. Antiguo		
Barrio FRACC. REFORMA			Complemento de la Calle loc CRISTOBAL COLON/WASHINGTON			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0		CDC 45838	Nr. Hidrómetro 19006034		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 93	RFC	Residentes 1	Media 63	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?**Inspección?**

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria	☐ Escombros de la Acera	
☐ Terreno	☐ Escombros en la Calle	

Acera**Asfalto**

Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:**Cliente:**

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136447

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor LABORATORIO DESCHAMPS SC						
Usuario / Contacto LABORATORIOS LAGO SC					Teléfono	
Cód 318	Dirección Calle SIMON BOLIVAR			Nr. Actual 600	Nr. Antiguo	
Barrio ZARAGOZA			Complemento de la Calle int ESQUINA loc /PINZON			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-001-190-0			CDC 35614	Nr. Hidrómetro 18789503		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 765	RFC	Residentes 1	Media 7	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136129

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor GABRIELA ALVAREZ FONTAN							
Usuario / Contacto AUTOMOVILES RAGOCA						Teléfono	
Cód 159	Dirección Calle HEROES DE PUEBLA			Nr. Actual 366	Nr. Antiguo		
Barrio ZARAGOZA				Complemento de la Calle loc HORACIO DIAZ Y SANTOS PEREZ ABASCAL			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0---0			CDC 42685	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspension. Se deja acta de suspension.						
---	--	--	--	--	--	--

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUCIA MARTINEZ	17/09/2025 00:00

2136143

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor RUBEN MORENO GUZMAN							
Usuario / Contacto RUBEN MORENO GUZMAN						Teléfono	
Cód 159	Dirección Calle HEROES DE PUEBLA			Nr. Actual 72	Nr. Antiguo		
Barrio ZARAGOZA				Complemento de la Calle loc TUERO MOLINA/ORIZABA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0			CDC 178048	Nr. Hidrómetro 18790314		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 1579	RFC		Residentes 1	Media 8	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136085

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MANUEL GOMEZ DIAZ							
Usuario / Contacto COMPLEJO TURISTICO VERACRUZANO						Teléfono	
Cód 35	Dirección Calle BLVD.MANUEL AVILA CAMACHO			Nr. Actual 0	Nr. Antiguo		
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle int SIN loc /SANTOS PEREZ ABASCAL			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0			CDC 35383	Nr. Hidrómetro 77249463		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 999	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar el registro de DRENAJE correspondiente al inmueble de la orden. Se procede abrir registro e iniciamos con el taponamiento de la entrada y salida del registro, utilizando bolas de cemento. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136134

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor COMEXTRA S.A DE C.V.							
Usuario / Contacto SUPER SMART DE VERACRUZ						Teléfono	
Cód 4	Dirección Calle DOS DE ABRIL			Nr. Actual 181	Nr. Antiguo		
Barrio ZARAGOZA				Complemento de la Calle int ESQ. loc /COLLADO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0			CDC 166820	Nr. Hidrómetro 18781701		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 342	RFC		Residentes 999	Media 10	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136137

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor JORGE HERRERA CARRILLO Y COP						
Usuario / Contacto JORGE HERRERA CARRILLO Y COP					Teléfono	
Cód 38	Dirección Calle ALTAMIRANO			Nr. Actual 710	Nr. Antiguo	
Barrio ZARAGOZA				Complemento de la Calle LOC CARMEN SERDAN/VICTS. DEL 5 Y 6 DE JULIO		
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO
Identificación 13-0-18---0			CDC 21879	Nr. Hidrómetro 18781434		Categoría / Ahorros
Período MEN-09-	Lectura 1373	RFC		Residentes 567	Media 26	Sello 0
						Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco sobre la banquetta. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria	☐ Escombros de la Acera	
☐ Terreno	☐ Escombros en la Calle	

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136139

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor DOMINGO CAMILO DUHALT							
Usuario / Contacto DOMINGO CAMILO DUHALT						Teléfono	
Cód 85	Dirección Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS			Nr. Actual 1869	Nr. Antiguo		
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle int M-015 L-369 loc JUAN ENRIQUEZ/ALACIO PEREZ			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0-063-007-0			CDC 32555	Nr. Hidrómetro 70837624		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 3098	RFC		Residentes 999	Media 3	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

		Acera			Asfalto		
☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial					
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e					
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera					
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle					

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136140

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor ROGELIO CALLEJA RIOS							
Usuario / Contacto ROGELIO CALLEJA RIOS						Teléfono	
Cód 122	Dirección Calle ALACIO PEREZ				Nr. Actual 251	Nr. Antiguo	
Barrio FLORES MAGON					Complemento de la Calle loc VALENTIN GOMEZ FARIAS/16 DE SEPTIEMBRE		
Punto de Referencia					Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO
Identificación 1-0-0---0				CDC 4325	Nr. Hidrómetro 77073412		Categoría / Ahorros
Período MEN-09-	Lectura 554	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136144

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor FABIOLA GUADALUPE PINEDA GONZALEZ							
Usuario / Contacto FABIOLA GUADALUPE PINEDA GONZALEZ						Teléfono	
Cód 40	Dirección Calle 16 DE SEPTIEMBRE			Nr. Actual 1480	Nr. Antiguo		
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle int ESQUINA loc /AZUETA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0-034-019-0			CDC 2475	Nr. Hidrómetro 18781153		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 1581	RFC	Residentes 1	Media 12	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136285

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor BALTAZAR CANO							
Usuario / Contacto BL 1						Teléfono	
Cód 213	Dirección Calle XICOTENCATL			Nr. Actual 864	Nr. Antiguo		
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle loc EMILIANO ZAPATA/MARIANO ESCOBEDO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0			CDC 6864	Nr. Hidrómetro 40566202		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 10551	RFC		Residentes 999	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

TOMA EN ARCO

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136126

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor GERMAN TEJEDA RODRIGUEZ						
Usuario / Contacto GERMAN TEJEDA RODRIGUEZ					Teléfono	
Cód 196	Dirección Calle DIAZ ARAGON			Nr. Actual 113	Nr. Antiguo	
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle int ESQUINA loc /CJON. 21 DE MARZO		
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO
Identificación 1-0-0-028-008-0			CDC 7408	Nr. Hidrómetro 40789320		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 2891	RFC	Residentes 999	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136152

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MA. DE JESUS DEL CARMEN PRIETO ANDRADE							
Usuario / Contacto MA. DE JESUS DEL CARMEN PRIETO ANDRADE						Teléfono	
Cód 308	Dirección Calle EMILIANO ZAPATA			Nr. Actual 436	Nr. Antiguo		
Barrio FLORES MAGON				Complemento de la Calle LOC PRIMERO DE MAYO/PLAZA DE LA ALEGRIA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 13-0-28-081-071-0			CDC 23822	Nr. Hidrómetro 19024724		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 28	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136296

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MA. TERESA FERNANDEZ						
Usuario / Contacto BL 1					Teléfono	
Cód 309	Dirección Calle PRIV. BENITO JUAREZ			Nr. Actual 68	Nr. Antiguo	
Barrio CENTRO			Complemento de la Calle loc RAYON/VICTS. DEL 25 DE JUNIO			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-075-003-0			CDC 5736	Nr. Hidrómetro 77150678	Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 298	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

COMERCIAL

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136136

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor CARMEN TRAVA HERRERA						
Usuario / Contacto CARMEN TRAVA HERRERA					Teléfono	
Cód 42	Dirección Calle CUAUHEMOC			Nr. Actual 2477	Nr. Antiguo	
Barrio COLON				Complemento de la Calle int ESQUINA loc /PERU		
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO
Identificación 1-0-0-085-003-0			CDC 40077	Nr. Hidrómetro 18197443		Categoría / Ahorros
Período MEN-09-	Lectura 951	RFC	Residentes 1	Media 8	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	ISMAEL PEREZ	17/09/2025 00:00

2136433

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor SALVADOR MARTINEZ VAZQUEZ							
Usuario / Contacto SALVADOR MARTINEZ VAZQUEZ						Teléfono	
Cód 42	Dirección Calle CUAUHEMOC			Nr. Actual 2508	Nr. Antiguo		
Barrio COLON				Complemento de la Calle LOC BENITO JUAREZ/PERU			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 13-0-33-081-010-0			CDC 1704	Nr. Hidrómetro 77060050		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 857	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria	☐ Escombros de la Acera	
☐ Terreno	☐ Escombros en la Calle	

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136331

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor ARACELI ROSILLO RODRIGUEZ						
Usuario / Contacto BL 1					Teléfono	
Cód 17	Dirección Calle EMPARAN		Nr. Actual 1291	Nr. Antiguo		
Barrio MEXICO			Complemento de la Calle loc ECUADOR/REVILLAGIGEDO			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0---0			CDC 113713	Nr. Hidrómetro 77247355	Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 788	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Toma en arco , bajo la mufa

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria	☐ Escombros de la Acera	
☐ Terreno	☐ Escombros en la Calle	

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136030

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor ESTHER SOSA VDA. DE CASTRO							
Usuario / Contacto ESTHER SOSA VDA. DE CASTRO						Teléfono	
Cód 373	Dirección Calle VENEZUELA			Nr. Actual 124	Nr. Antiguo		
Barrio COLON				Complemento de la Calle LOC LEY 118/MONTESINOS			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-34-053-020-0			CDC 7819	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Corte previo en BANQUETA, se realiza la excavación en la banqueta y confirmamos toma suspendida. En caso de estar rehabilitado se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color), asegurando que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspension. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2135932

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor HELEODORO ACOSTA LOYO							
Usuario / Contacto HELEODORO ACOSTA LOYO						Teléfono	
Cód 327	Dirección Calle YAÑEZ			Nr. Actual 1631	Nr. Antiguo		
Barrio FORMANDO HOGAR				Complemento de la Calle LOC CUAUHEMOC/MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-35-013-015-0			CDC 13575	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136289

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor GIOVANNA DE NICOLA CRUZ							
Usuario / Contacto GIOVANNA DE NICOLA CRUZ						Teléfono	
Cód 327	Dirección Calle YAÑEZ			Nr. Actual 815	Nr. Antiguo		
Barrio VIRILIO URIBE				Complemento de la Calle loc /CJON. AZUETA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0---0			CDC 16012	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 567	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en el ASFALTO. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocacion de 2 tapones de madera con una retenida 1mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136033

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor JOSEFINA VALDES ROSAS							
Usuario / Contacto JOSEFINA VALDES ROSAS						Teléfono	
Cód 63	Dirección Calle SANTO DOMINGO			Nr. Actual 768	Nr. Antiguo		
Barrio FORMANDO HOGAR				Complemento de la Calle loc CERVANTES Y PADILLA/SUAREZ PEREDO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0-069-015-0			CDC 18524	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1001	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspension. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136340

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor RAUL SANTIAGO PINELO							
Usuario / Contacto bl 1						Teléfono	
Cód 276	Dirección Calle SUAREZ PEREDO			Nr. Actual 1201	Nr. Antiguo		
Barrio FORMANDO HOGAR				Complemento de la Calle LOC /ESQ. LEONA VICARIO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 13-0-37-43-21-0			CDC 192392	Nr. Hidrómetro 19005061		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 1223	RFC		Residentes 567	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Tortillería , MEDIDOR EN ARCO BAYLAN DE 1/2" MATRICULA 19005061 CON VALVULA LIMITADORA

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136457

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor RAUL SANTIAGO PINELO							
Usuario / Contacto RAUL SANTIAGO PINELO						Teléfono	
Cód 276	Dirección Calle SUAREZ PEREDO			Nr. Actual 1201	Nr. Antiguo		
Barrio FORMANDO HOGAR				Complemento de la Calle int 1211 loc /LEONA VICARIO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-036-005-0			CDC 53291	Nr. Hidrómetro 18785405		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 1428	RFC		Residentes 1	Media 17	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco sobre la banquetta. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136176

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor ALICIA MEDEL VARA							
Usuario / Contacto ALICIA MEDEL VARA						Teléfono	
Cód 203	Dirección Calle IGNACIO ALLENDE NORTE				Nr. Actual 465	Nr. Antiguo	
Barrio VIRGILIO URIBE				Complemento de la Calle LOC XICO/ICAZO			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 13-0-38---0			CDC 12131	Nr. Hidrómetro 23402515		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 222	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136410

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MARIA EUGENIA CASTELLANOS MARTINEZ							
Usuario / Contacto bl 1						Teléfono	
Cód 42	Dirección Calle CUAUHEMOC				Nr. Actual 1401	Nr. Antiguo	
Barrio FORMANDO HOGAR					Complemento de la Calle loc J.M. GARCIA/ICAZO		
Punto de Referencia					Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL
Identificación 1-0-0-003-002-0				CDC 12450	Nr. Hidrómetro 101111215		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 1147	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

toma en registro lleno de tierra

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136035

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor HILDA GALINDO DE ORDAZ							
Usuario / Contacto HILDA GALINDO DE ORDAZ						Teléfono	
Cód 483	Dirección Calle CARMEN PEREZ			Nr. Actual 635	Nr. Antiguo		
Barrio FRACC. LOS PINOS				Complemento de la Calle LOC CONSTITUYENTES/MARIA AUXILIADORA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 2-0-40---0			CDC 26517	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspensión mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspensión. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136465

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MA. TRINIDAD CRUZ LOPEZ							
Usuario / Contacto MA. TRINIDAD CRUZ LOPEZ						Teléfono	
Cód 474	Dirección Calle ARIZMENDI			Nr. Actual 766	Nr. Antiguo		
Barrio FORMANDO HOGAR				Complemento de la Calle LOC CUAUHTEMOC/CONSTITUYENTES			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 13-0-40-001-026-0			CDC 12171	Nr. Hidrómetro 23479668		Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 431	RFC		Residentes 1	Media 35	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136416

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor EVANGELINA CASTRO ARENAS							
Usuario / Contacto bl 1						Teléfono	
Cód 483	Dirección Calle CARMEN PEREZ				Nr. Actual 724	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. LOS PINOS				Complemento de la Calle bis A loc CONSTITUYENTES/MATAMOROS			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-49-51-0			CDC 45243	Nr. Hidrómetro 14003961		Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 787	RFC		Residentes 1	Media 3	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Comercial , toma en registro con m7

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2135937

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MARIA RODRIGUEZ DIAZ DE RGUEZ.							
Usuario / Contacto MARIA RODRIGUEZ DIAZ DE RGUEZ.						Teléfono	
Cód 742	Dirección Calle TRIUNFO UNIDO			Nr. Actual 24	Nr. Antiguo		
Barrio MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO				Complemento de la Calle loc ROMAN LUGO/ALFA Y OMEGA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0-044-002-0			CDC 24211	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	ISMAEL PEREZ	17/09/2025 00:00

2136489

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor NOHEMI GALAN DOMINGUEZ						
Usuario / Contacto NOHEMI GALAN DOMINGUEZ					Teléfono	
Cód 486	Dirección Calle CENTRAL			Nr. Actual 100	Nr. Antiguo	
Barrio JARDIN			Complemento de la Calle int ANT. 73 loc GALEANA/MATAMOROS			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0-114-007-0		CDC 12498	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136192

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor HILARIA TUN HUCHIN						
Usuario / Contacto HILARIA TUN HUCHIN					Teléfono	
Cód 647	Dirección Calle MARIA AUXILIADORA		Nr. Actual 610	Nr. Antiguo		
Barrio FRACC. LOS PINOS			Complemento de la Calle loc ARRILLAGA J.M./J.F. MOLINA			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0---0			CDC 23505	Nr. Hidrómetro 14003445	Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 685	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2135943

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor SARABELLA GONZALEZ CUEVAS							
Usuario / Contacto SARABELLA GONZALEZ CUEVAS						Teléfono	
Cód 151	Dirección Calle CONSTITUYENTES				Nr. Actual 58	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. LOS PINOS					Complemento de la Calle loc BUSTAMANTE/VERDUZCO		
Punto de Referencia					Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE
Identificación 1-0-0-083-021-0				CDC 33953	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros
Período MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	NALLELY MARGARITA	17/09/2025 00:00

2136459

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor LIDIA ISLA MERCADO						
Usuario / Contacto BL 1					Teléfono	
Cód 151	Dirección Calle CONSTITUYENTES			Nr. Actual 11	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. LOS PINOS			Complemento de la Calle LOC CUAUHEMOC/BUSTAMANTE			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 13-0-49---0			CDC 53745	Nr. Hidrómetro 22710048	Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 382	RFC	Residentes 1	Media 8	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

cOMERCIAL

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2135952

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor BERTHA VAZQUEZ SALAZAR							
Usuario / Contacto BERTHA VAZQUEZ SALAZAR						Teléfono	
Cód 505	Dirección Calle VERACRUZ			Nr. Actual 574	Nr. Antiguo		
Barrio LOPEZ ARIAS				Complemento de la Calle loc REGULO MADRID/ALVARO OBREGON			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0-507-096-0			CDC 73532	Nr. Hidrómetro 70590902		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 2138	RFC		Residentes 1	Media 2	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	BEATRIZ GONZALEZ	17/09/2025 00:00

2136471

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor CATARINO FLORES CACIAN							
Usuario / Contacto CATARINO FLORES CACIAN						Teléfono	
Cód 214	Dirección Calle SAN JERONIMO			Nr. Actual 91	Nr. Antiguo		
Barrio LOPEZ ARIAS				Complemento de la Calle loc MATAMOROS/VILLA RICA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0---0			CDC 42451	Nr. Hidrómetro 18790710		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 649	RFC		Residentes 567	Media 21	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	ISMAEL PEREZ	17/09/2025 00:00

2135923

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor KARINA REYES RASCON						
Usuario / Contacto KARINA REYES RASCON					Teléfono	
Cód 1471	Dirección Calle PANUCO			Nr. Actual 90	Nr. Antiguo	
Barrio LOPEZ ARIAS			Complemento de la Calle loc /ESQUINA FERNANDO LOPEZ ARIAS			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro AVISO PREVENTIVO	
Identificación 1-0-0-32-22-0			CDC 216716	Nr. Hidrómetro 19019666	Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 860	RFC	Residentes 1	Media 13	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136037

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor SEVERA ALFARO CASTRO						
Usuario / Contacto SEVERA ALFARO CASTRO					Teléfono	
Cód	Dirección	Nr. Actual	Nr. Antiguo			
993	Calle LAS ARENAS O 12 PONIENTE	197				
Barrio PLAYA LINDA			Complemento de la Calle bis 1 B int ESQ. loc CASITAS			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0---0		CDC 62828	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Período MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1001	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspension. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136211

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor						
MARIA ELENA GONZALEZ MARTINEZ						
Usuario / Contacto					Teléfono	
MARIA ELENA GONZALEZ MARTINEZ						
Cód	Dirección		Nr. Actual	Nr. Antiguo		
1419	Calle VILLA DEL MAR O 21 NORTE		1629			
Barrio			Complemento de la Calle			
PLAYA LINDA			int L-133 loc LA TROCHA O 14 PONIENTE/BELLA VISTA O			
Punto de Referencia			Tipo Facturación		Fase de Cobro	
			AGUA+DRENAJE+SANE		NORMAL	
Identificación		CDC	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
1-0-0-680-007-0		56785				
Periodo	Lectura	RFC	Residentes	Media	Sello	Dispositivo Anti-Fraude
MEN-09-	0		1	0		N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.						
--	--	--	--	--	--	--

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro: _____

Cliente: _____

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2136297

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor JOSEFINA LOAIZA MARTINEZ							
Usuario / Contacto JOSEFINA LOAIZA MARTINEZ						Teléfono	
Cód 1055	Dirección Calle AV. PLAYA DEL REY				Nr. Actual 1287	Nr. Antiguo	
Barrio PLAYA LINDA				Complemento de la Calle int ESQ. loc /TOPOLOBAMPO O 6 PONIENTE			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0-359-021-0				CDC 56201	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt y tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, asegurandose de no dejar fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUCIA MARTINEZ	17/09/2025 00:00

2136007

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor ALBERTO Y COP. CARRILLO CHAVEZ							
Usuario / Contacto ALBERTO CARRILLO CHAVEZ						Teléfono	
Cód 1650	Dirección Calle RIO MADEIRAS/55 NORTE			Nr. Actual 362	Nr. Antiguo		
Barrio ASTILLEROS				Complemento de la Calle loc LOS BARRILES/PLAYA ENSENADA			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0-602-021-0			CDC 167544	Nr. Hidrómetro 109279		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 3117	RFC	Residentes 1	Media 11	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUIS .ENRIQUE .	17/09/2025 00:00

2135954

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor ARMANDO GIL TRAVA						
Usuario / Contacto ARMANDO GIL TRAVA					Teléfono	
Cód 1650	Dirección Calle RIO MADEIRAS/55 NORTE			Nr. Actual 84	Nr. Antiguo	
Barrio ASTILLEROS			Complemento de la Calle loc CAMINO REAL / PLAYA TORTUGA			
Punto de Referencia			Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE	
Identificación 1-0-0-54-17-0			CDC 277255	Nr. Hidrómetro 18785771	Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 2326	RFC	Residentes 1	Media 23	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal pintado de acuerdo a su color, importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Asegurandose de no dejar fuga. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	ISMAEL PEREZ	17/09/2025 00:00

2135703

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MARLENE IDETH LUGO SANCHEZ							
Usuario / Contacto MARLENE IDETH LUGO SANCHEZ						Teléfono	
Cód 1510	Dirección Calle CABO BLANCO/35 NORTE			Nr. Actual 324	Nr. Antiguo		
Barrio ASTILLEROS				Complemento de la Calle int L-21M-10 loc TORTUGA O 9 PONIENTE/CAMINO REAL			
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL	
Identificación 1-0-0---0			CDC 61754	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros	
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N	

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco sobre la banquetta. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136043

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor BRENDA VIRGINIA PENSADO DIAZ						
Usuario / Contacto BRENDA VIRGINIA PENSADO DIAZ					Teléfono	
Cód 2791	Dirección Calle PLAYA SANTIAGO			Nr. Actual 31	Nr. Antiguo	
Barrio PLAYA LINDA				Complemento de la Calle LOC CAMINO REAL/LOS COCOS		
Punto de Referencia				Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL
Identificación 6-0-340-272-047-0			CDC 169598	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC	Residentes 1	Media 0	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspensión mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspensión. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?		Inspección?		Acera			Asfalto		
☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial		Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e							
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e							
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera							
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle							

Resultado del Servicio

Miembro: _____

Cliente: _____

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	ISMAEL PEREZ	17/09/2025 00:00

2135704

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MIGUEL ANGEL AGUIRRE ESPINOZA							
Usuario / Contacto MIGUEL ANGEL AGUIRRE ESPINOZA						Teléfono	
Cód 2088	Dirección Calle KATY RIPOLL DE MELO				Nr. Actual 909	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. VILLA RICA					Complemento de la Calle loc /CRISTINA EMPARAN DE S.		
Punto de Referencia					Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE
Identificación 1-0-0---0				CDC 157287	Nr. Hidrómetro 71054566		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar el MEDIDOR instalado en estructura tipo arco sobre la banquetta. Se procede al corte a media altura en uno de los pies del arco introduciendo 1 tapon de madera con una retenida de 30 cm y finalmente tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspensión.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?		Inspección?		Acera			Asfalto		
☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial		Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e							
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e							
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera							
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle							

Resultado del Servicio

Miembro: _____

Cliente: _____

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	LUCIA MARTINEZ	17/09/2025 00:00

2136020

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor HIPOLITO RAUL OLIVARES PEREZ							
Usuario / Contacto HIPOLITO RAUL OLIVARES PEREZ						Teléfono	
Cód 2293	Dirección Calle AMPARO DE LA TORRE DE P.				Nr. Actual 879	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. VILLA RICA					Complemento de la Calle loc CRISTINA EMPARAN DE S./TOÑA LA NEGRA		
Punto de Referencia					Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro EN PROCESO DE
Identificación 1-0-0---0				CDC 126168	Nr. Hidrómetro		Categoría / Ahorros
Período MEN-09-	Lectura 0	RFC		Residentes 1	Media 0	Sello	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar la toma, se realiza la excavación en la BANQUETA. Una vez expuesta la toma se procede a la suspension mediante a la colocación de 2 tapones de madera con retenida de 1 mt (en salida del ramal se pinta de acuerdo a su color). Se verifica que no haya fuga. Se repone el área intervenida con mezcla de cemento-arena colocando sellos y fecha de la suspension. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera
☐ Terreno		☐ Escombros en la Calle

Acera			Asfalto		
Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente:

Unidad	Empleado	Fecha
CORTES Y RECONEXION	GLADIS INÉS .	17/09/2025 00:00

2136048

Datos de Servicio

Código	Descripción del servicio solicitante	Plazo	Origen	Prioridad
302	SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO	27/09/2025	0	NORMAL

Datos Catastrales

Consumidor MARIA IMELDA SALAS FOGLIA							
Usuario / Contacto MARIA IMELDA SALAS FOGLIA						Teléfono	
Cód 482	Dirección Calle CALIFORNIA				Nr. Actual 1263	Nr. Antiguo	
Barrio FRACC. CAMINO REAL					Complemento de la Calle LOC /CRISTINA DE SUZARTE		
Punto de Referencia					Tipo Facturación AGUA+DRENAJE+SANE		Fase de Cobro NORMAL
Identificación 20-0-344-008-010-0				CDC 111203	Nr. Hidrómetro 23477714		Categoría / Ahorros
Periodo MEN-09-	Lectura 44	RFC		Residentes 1	Media 3	Sello 0	Dispositivo Anti-Fraude N

Observaciones:

Localizar REGISTRO donde se encuentra el medidor ó toma directa. Se suspende el servicio introduciendo una retenida de 30 cm y finalmente colocamos tapón de madera en la salida del ramal (pintado de acuerdo a su color), importante no suspender a raz de pared de la caja de registro. Se verifica que no haya fugas. Se deja acta de suspension.

Datos Generales

Fecha e Hora Inicio ___/___/___:___	Fecha e Hora de Ruptura ___/___/___:___	Vehículo (placa)	Equipo TD TAURINO CORTES 1
Equipo:			

Nueva Conexión?

Inspección?

☐ Casa	☐ Conectado	☐ Agua Pluvial	Acera			Asfalto		
☐ Comercio	☐ No Conectado	☐ Local Sinalizado e						
☐ Construcción	☐ Interconectado	☐ Local Sinalizado e	Material	Longitud	Ancho	Material	Longitud	Ancho
☐ Industria		☐ Escombros de la Acera						
☐ Terreno		Escombros en la Calle						

Resultado del Servicio

Miembro:

Cliente: