

Inspectierapport

Kathodische bescherming
Water-Sludge
Aarding



Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44 2718 RW Zoetermeer
Postbus 687 2700 AR Zoetermeer
Tel. 079 3611 308
Fax. 079 3611 278
E-mail: vdv@vandervelde.nl
www.vandervelde.nl

VERZONDEN 15 FEB 2021

Datum: 11-2-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV
factuur@sfa-testsystemen.nl
Postbus 146
5690 AC SON EN BREUGEL

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk
Honderdland 101
2676 LT Maasdijk

Algemene gegevens

Projectnr.	7200336	Instelling gelijkrichter	
ordemr.klant	loc: 336	meetjaar	2021
inspecteur	M. Boonzaier	criteriën kath. besch.	AS 6800 - protocol 6801
inspectiedatum	2-2-2021	criteriën water/sludge	AS 6800 - protocol 6802
		type kath. besch.	mgn 2*10kg

Bevindingen

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaar	M.E.P. in -mV aan	-mV uit	stroom (mA)	> 5 mm water cm-pH-mS/m	sludge	opm.	conclusie
1	100	diesel	ep	2006	1410	950	0,1				+
		w/s-controle						nee	nee		+
		w/s-controle						nee	nee		+
2	10	reserve	ep	2006	1410	980	0,1				+
		w/s-controle						nee	nee		+

+: in orde / -: niet in orde / nvt: niet van toepassing / ntb: niet te bepalen

Opmerkingen

Vandervelde Protection BV
Technisch Management Team



Bijlagen:

Afschrift verzonden aan:

Onafhankelijk inspectierapport kathodische bescherming en/of water-sludge
conform het accreditatie-programma van de raad voor accreditatie.



Inspectierapport

Aarding vulpunt tankinstallatie



Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44 2718 RW Zoetermeer
Postbus 687 2700 AR Zoetermeer
Tel. 079 3611 308
Fax. 079 3611 278
E-mail: vdv@vandervelde.nl
www.vandervelde.nl

Datum: 11-2-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV
factuur@sfa-testsystemen.nl
Postbus 146
5690 AC SON EN BREUGEL

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk
Honderdland 101
2676 LT Maasdijk

Algemene gegevens

Projectnr.	7200336	meetjaar	2021
ordernr.klant	loc: 336	criteria	AS 6800 - protocol 6803
inspecteur	M. Boonzaier		
inspectiedatum	2-2-2021		

Bevindingen

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaar	aardverspreidingsweerstand (rv) in Ohm	opm.	conclusie
1	100	diesel	ep	2006	82		+
2	10	reserve	ep	2006	82		+

Criteria:

Aardverspreidingsweerstand aarding vulpunten- en dampretour-aansluiting <1000 Ohm

+: in orde / -: niet in orde / nvt: niet van toepassing / ntb: niet te bepalen

Opmerkingen

Vandervelde Protection BV

Technisch Management Team



ISO 17020

Laatste inspectie:
M. Boonzaier
4-2-2020

Kathodische bescherming
Water-Sludge Aarding
Grondwater monitoring

Geplande meetmaand 2
Rayon 0

Datum: 26-1-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV
factuur@sfa-testsystemen.nl
Postbus 146
5690 AC SON EN BREUGEL

BEGINTIJD:

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk
Honderdland 101
2676 LT Maasdijk

EINDTIJD:

Algemene gegevens

Projectnr.	7200336	instelling gelijkrichter	
aanmaak opdracht	24-12-2020 13:39:29	meetjaar	2021
ordemr.klant	loc: 336	criteriã kath. besch.	AS 6800 - protocol 6801
inspecteur	M.H. Boonzaier	criteriã water/sludge	AS 6800 - protocol 6802
inspectiedatum	02/02/21	teknr.	7200336 vdv"19

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaar	M.E.P. in -mV aan	uit	stroom (mA)	> 5 mm water cm-pH-mS/m	sludge	opm.	conclusie
1	100	diesel	ep	2006	1410	950	0.10				+
		w/s-controle						uu	uu		+
		w/s-controle						uu	uu		+
2	10	reserve	ep	2006	1410	980	0.10				+
		w/s-controle						uu	uu		+

Extra informatie	Opmerk. vorig rapport	Contactpersoon
------------------	-----------------------	----------------

toegangscode technische ruimte Vervolgens het alarm uitschakelen met de alarmcode.

- Nieuwe code: 4115 (deur 5114)
- Alarmcode: 4120

Bij toegangs problemen SFA (Erna) bellen!

Bij problemen of uitvoering niet mogelijk direct bellen:

Robert van Ispelen, tel +32 3 2413239
Vanaf 2019 ook gw peilbuizen 2 en 3 bemonsteren.

Tankkeuring juni 2021

Laatste inspectie:

Aarding

Geplande meetmaand 2

Rayon 0

Datum: 26-1-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV
factuur@sfa-testsystemen.nl
Postbus 146
5690 AC SON EN BREUGEL

BEGINTIJD:

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk
Honderdland 101
2676 LT Maasdijk

EINDTIJD:

Algemene gegevens

Projectnr.	7200336	meetjaar	2021
aanmaak opdracht	24-12-2020 13:39:29	criteria	AS 6800 - protocol 6803
ordemr.klant	loc: 336		
inspecteur	<i>Mr. Boonzaaijn</i>		
inspectiedatum		

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaar	aardverspreidingsweerstand (rv) in Ohm	opm.	conclusie
1	100	diesel	ep	2006	82		+
2	10	reserve	ep	2006	82		+

Criteria:

Aardverspreidingsweerstand aarding vulpunten- en dampretour-aansluiting <1000 Ohm

Extra informatie	Opmerk. vorig rapport	Contactpersoon
toegangscode technische ruimte Vervolgens het alarm uitschakelen met de alarmcode. • Nieuwe code: 4115 (deur 5114) • Alarmcode: 4120 Bij toegangs problemen SFA (Ema) bellen!		Bij problemen of uitvoering niet mogelijk direct bellen: Robert van Ispelen, tel +32 3 2413239 Vanaf 2019 ook gw peilbuizen 2 en 3 bemonsteren. Tankkeuring juni 2021