




205.080

CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS  
EN SNU DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

topogràfic i croquis volum



afectacions



altres: parcel·lari històric

## dades històriques

època   
data de construcció

## evolució dels usos

ús original   
ús actual principal  secundari   
nº d'habitacles

## descripció del conjunt de l'assentament i entorn paisatgístic

## accés i característiques del context

La parcel·la gairebé plana agrupa els volums al centre atapeïts. Els accessos són per pista de terra. Els volums estan envoltats de pastures, camps d'entrenament i cultius.

## estat de conservació actual del bé:

## edificació principal

exterior ☒ molt bo ☐ bo ☐ millorable ☐ deficient  
interior ☒ molt bo ☐ bo ☐ millorable ☐ deficient

## edificació complementària

exterior ☒ molt bo ☐ bo ☐ millorable ☐ deficient  
interior ☒ molt bo ☐ bo ☐ millorable ☐ deficient

## serveis

☒ aigua ☒ electricitat ☒ sanejament ☐ gas ☐ telecomunicacions

## zones de risc

☐ pendents > 20% ☒ incendis ☒ inundabilitat

## restriccions

☐ afectació carreteres ☐ línies elèctriques  
☐ xarxa hidrogràfica

## accessibilitat

## distància a la xarxa rodada bàsica

☒ de 0 a 300m ☐ de 300 a 500m ☐ a més de 500m

☐ accés restringit amb cadena

## tipus de ferm

☐ asfalt o formigó ☒ grava o sorra

## estat del recorregut

☒ bon estat ☐ cal millorar

codi PEPNat

observacions L'accés des de Sant Cugat es realitza mitjançant un camí que neix del Parc Pollancreda. Aproximadament a meitat d'aquest camí ens trobarem amb la masia.