Estado	Resultado Causa/Descritivo Resultado			Nota Codi	Nota Codificada		<u>G</u> rupo Intervenção	
Encerrada 🗸	Realizado 🗸	VIUV02 - VISTORIA	A E LIGAÇÃO EX	KECUTADA ✔ VISTORI	A E LIGAÇÃO E	EXECUTADA 🗸	NCX05-C10-VIUV02	
— Toma conta		Chegada ao local		 Início/fim intervenção 	-			
Data	Horário	Data	Horário	Data Início	Hora de início	Data Fim	Horário Término	
05/09/2023	09:40 😃	05/09/2023	09:53 😃	05/09/2023 🗒 🧪	09:53 🔮 🧪	05/09/2023	10:43 🔮	
Observações								

Código 🔷	Descrição 😓	Tipo registração ⇔	OT Reserva 🔷	Unidade Medida	Quantidade prevista conforme ciclo	Quantidade prevista	Quantidade consumida total	Quantid:
6770159	ABRACADEIRA NYLON 1 7X7 7X170 ET 761 0	Consumido	1	UNIDADE			1.00	
6770205	ALCA,PREF,AZ,BI,CONCENT,6MM2,D730.05.0	Consumido	1	UNIDADE			2.00	
6796774	CABO,CONCENT,AL,0,6 1KV,2X 6MM2,EBT003.3	Consumido	1	М			42.00	
6770866	CONECTOR,CUN,BIM,MOD.II,D71039	Consumido	1	UNIDADE			2.00	
MEDS	MEDIDOR SERIADO PADRAO	Consumido	I	UN			1.00	
	DADATHOO CECHD MAACNI 10V AANANA DOCCA							~

SITIO BOQUEIRAO XX PX A DODO XX PX A MUNDINHA DE JOAO PIRES XX TEL 889 99308376 XX PROC