LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:43

Placa do veículo	SYN1A01
ID da viagem	1
Data do processamento	21/10/2026 11:43:06

1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	124.80
Velocidade máxima registrada (km/h)	62.6
Total de infrações detectadas	2
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)



Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Parada prolongada	00:00	07:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	10:00	23:59	0.0	Parado > 10 min

4. Responsabilidade técnica e assinatura

Este laudo foi gerado automaticamente pelo protótipo CronotaScan com base em visão computacional sobre o disco diagrama de cronotacógrafo analógico. Os valores de distância e velocidade são estimativas derivadas da imagem digitalizada e destinam-se a apoio à auditoria de frota. A validação final permanece sob responsabilidade do Gestor de Frota / Auditor técnico.

_____

Assinatura do Gestor de Frota / Auditor


Nome / registro: _____

Laudo teste e imagens do CronotaScan

A primeira pagina deste arquivo e o laudo oficial de teste, gerado pelo mesmo modulo do sistema. Em seguida entra cada imagem disponivel: telas, fotos dos discos, deteccao, retificacao, desdobramento e curvas. Os laudos das outras duas placas fecham o documento.

Total de imagens neste documento: 38.

Tela inicial completa: cabecalho, novo escaneamento e historico




interface.png

Cabecalho Galaxy Pro / CronotaScan



cabecalho.png

Formulario de novo escaneamento



upload.png

Historico de leituras gravadas




historico.png

Rodape da interface



rodape.png

Tela de espera enquanto o disco e processado



processando.png

Dashboard aberto por Detalhes, sem a curva do upload recente



detalhes.png

Dashboard completo depois de Analisar Disco




dashboard.png

Cartao de distancia estimada



metrica_distancia.png

Cartao de velocidade maxima




metrica_vmax.png

Cartao de velocidade media



metrica_media.png

Cartao de infracoes



metrica_infracoes.png

Botao Gerar Laudo PDF



botao_laudo.png

Grafico da curva de velocidade






grafico.png

Painel do disco desdobrado na interface



painel_imagem.png

Tabela de infracoes e alertas




infracoes.png

Logotipo Galaxy Pro usado no cabecalho



logo-galaxypro.png

Foto original do disco reto




disco_reto_original.png

Disco desdobrado de SYN1A01: tempo na horizontal e velocidade na vertical




disco_reto_desdobrado.png

Disco retificado em escala de cinza, SYN1A01




disco_reto_retificado.png

Faixa polar orientada de SYN1A01, uma linha por minuto




disco_reto_polar.png

Curva lida de SYN1A01: maxima 62.6 km/h, distancia 124.80 km




disco_reto_curva.png

Borda e centro detectados em SYN1A01



disco_reto_borda.png

Disco colorido depois da correcao de perspectiva, SYN1A01



disco_reto_perspectiva.png

Foto original do disco inclinado




disco_inclinado_original.png

Disco desdobrado de SYN1B02: tempo na horizontal e velocidade na vertical




disco_inclinado_desdobrado.png

Disco retificado em escala de cinza, SYN1B02



disco_inclinado_retificado.png

Faixa polar orientada de SYN1B02, uma linha por minuto




disco_inclinado_polar.png

Curva lida de SYN1B02: maxima 80.6 km/h, distancia 184.68 km



disco_inclinado_curva.png

Borda e centro detectados em SYN1B02



disco_inclinado_borda.png

Disco colorido depois da correcao de perspectiva, SYN1B02



disco_inclinado_perspectiva.png

Foto original do disco lacuna




disco_lacuna_original.png

Disco desdobrado de SYN1C03: tempo na horizontal e velocidade na vertical




disco_lacuna_desdobrado.png

Disco retificado em escala de cinza, SYN1C03




disco_lacuna_retificado.png

Faixa polar orientada de SYN1C03, uma linha por minuto



disco_lacuna_polar.png

Curva lida de SYN1C03: maxima 51.9 km/h, distancia 124.16 km




disco_lacuna_curva.png

Borda e centro detectados em SYN1C03



disco_lacuna_borda.png

Disco colorido depois da correcao de perspectiva, SYN1C03



disco_lacuna_perspectiva.png

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:43

Placa do veículo	SYN1B02
ID da viagem	2
Data do processamento	21/10/2026 11:43:06

1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	184.68
Velocidade máxima registrada (km/h)	80.6
Total de infrações detectadas	3
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)




Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Excesso de velocidade	08:58	08:58	80.6	Acima do limite (80 km/h)
Parada prolongada	00:00	05:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	09:00	23:59	0.0	Parado > 10 min

4. Responsabilidade técnica e assinatura

Este laudo foi gerado automaticamente pelo protótipo CronotaScan com base em visão computacional sobre o disco diagrama de cronotacógrafo analógico. Os valores de distância e velocidade são estimativas derivadas da imagem digitalizada e destinam-se a apoio à auditoria de frota. A validação final permanece sob responsabilidade do Gestor de Frota / Auditor técnico.

_____

Assinatura do Gestor de Frota / Auditor

Nome / registro: _____

LAUDO DE AUDITORIA DE CRONOTACÓGRAFO — CRONOTASCAN

Relatório gerado em 21/10/2026 11:43

Placa do veículo	SYN1C03
ID da viagem	3
Data do processamento	21/10/2026 11:43:06

1. Resumo operacional

Distância total estimada (km)	124.16
Velocidade máxima registrada (km/h)	51.9
Total de infrações detectadas	2
Limite de velocidade de referência (km/h)	80.0

2. Comprovação visual (disco desdobrado)



Figura: disco retificado e desdobrado (eixo X = 00h a 24h; no topo a borda, abaixo a faixa de velocidade e a barra de atividade).

3. Infrações e eventos detectados

Tipo de evento	Início	Fim	Vel. máx. (km/h)	Status / Limite
Parada prolongada	00:00	13:58	0.0	Parado > 10 min
Parada prolongada	16:30	23:59	0.0	Parado > 10 min

4. Responsabilidade técnica e assinatura

Este laudo foi gerado automaticamente pelo protótipo CronotaScan com base em visão computacional sobre o disco diagrama de cronotacógrafo analógico. Os valores de distância e velocidade são estimativas derivadas da imagem digitalizada e destinam-se a apoio à auditoria de frota. A validação final permanece sob responsabilidade do Gestor de Frota / Auditor técnico.

_____

Assinatura do Gestor de Frota / Auditor

Nome / registro: _____