FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

NPN				88001000000000003005400000000	
Coordenadas (E)	4,050,072.74	**Dirección / Sector**	San Andres Isla	**Matricula Inmobiliaria**	450-0023051
Coordenadas (N)	2,961,178.78	**Propietario**	Departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina		

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes	☐	☐	☐	☐	
Muros y Fachadas	☒	☐	☐	☐	
Cubierta (Techo y Estructura)	☒	☐	☐	☐	
Cielorrasos	☒	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos	☒	☐	☐	☐	
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☒	☐	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☐ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☐ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☐ Salinidad / Corrosión ☐ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio identificado con NPN 88001000000000003005400000000, con matrícula inmobiliaria 450-0023051, es de propiedad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Corresponde a una edificación institucional destinada a uso educativo/comunitario, de implantación aislada, construida en mampostería de bloque/ladrillo con cubierta a dos aguas. Cuenta con acceso vehicular y un portón pintado en azul, dentro de un lote arbolado. Los principales elementos constructivos (muros y fachadas, cubierta, cielorrasos, pisos y aberturas) se encuentran en buen estado de conservación, sin agentes de deterioro relevantes identificados, aunque el registro de campo lo cataloga en un estado general regular. Por su uso comunitario, el predio cumple un rol de congregación social dentro del sector.