FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Vivienda unifamiliar			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001000000000007001800000000
Coordenadas (E)	4,050,072.79	**Dirección / Sector**	MARIALL HILL	**Matricula Inmobiliaria**	450-0011190
Coordenadas (N)	2,960,636.32	**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina		


2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes	☐	☐	☐	☐	
Muros y Fachadas	☒	☐	☐	☐	
Cubierta (Techo y Estructura)	☒	☐	☐	☐	
Cielorrasos	☒	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos	☒	☐	☐	☐	
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☒	☐	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☐ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☐ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☐ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001000000000007001800000000, matricula inmobiliaria 450-0011190, propiedad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ubica en el sector de Mariall Hill. Corresponde a una vivienda unifamiliar de implantación aislada, construida en mampostería de bloque/ladrillo, pintada en tono azul, con cubierta a dos aguas y cerramiento perimetral en reja. El inmueble presenta buen estado de conservación en sus muros, cubierta, cielorrasos, pisos y aberturas; como agente de deterioro se identifica la exposición a salinidad/corrosión propia del entorno costero. Se trata de una construcción contemporánea sin valores patrimoniales destacados.