FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Lote baldio			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001000000000014212800000000
Coordenadas (E)	4,050,836.63	**Dirección / Sector**	C 20A 10B 21	**Matricula Inmobiliaria**	450-0022455
Coordenadas (N)	2,964,014.87	**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina		

2. REGISTRO VISUAL

☐ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☒ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes	☐	☐	☐	☒	
Muros y Fachadas	☐	☐	☐	☒	Vestigio de muro en bloque
Cubierta (Techo y Estructura)	☐	☐	☐	☒	
Cielorrasos	☐	☐	☐	☒	
Pisos / Pavimentos	☐	☐	☐	☒	
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☐	☐	☒	

Agentes de Deterioro Identificados: ☐ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☒ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☐ Salinidad / Corrosión ☐ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001000000000014212800000000, matricula inmobiliaria 450-0022455, ubicado en la Calle 20A No. 10B-21, es de propiedad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata de un lote baldío, cubierto de vegetación (palmas y maleza), sin uso ni edificación en pie; el único vestigio constructivo corresponde a un tramo de muro en bloque en estado de ruina. El principal agente de deterioro identificado es la acción de agentes biológicos sobre dicho vestigio. El predio no presenta edificaciones consolidadas ni valores patrimoniales.