FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Escenario deportivo cubierto (cancha multiple)			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001000200000003000400000000
NUPRE		**Dirección / Sector**	San Andres Isla	**Folio Matrícula**	
Coordenadas (Lat / Lon)		**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Posesión ☐	propiedad plena ☐	Propiedad Colectiva / Raizal ☐

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☒ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes					
Muros y Fachadas	☐	☐	☐	☐	
Cubierta (Techo y Estructura)					Cubierta metalica
Cielorrasos	☐	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos					Placa deportiva con desgaste
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☐	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☐ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☐ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☒ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001000200000003000400000000 corresponde a un escenario deportivo público (cancha múltiple cubierta), de implantación aislada, con estructura de soporte en mampostería y cubierta metálica en tejas de zinc. Funciona como espacio de recreación y deporte, cumpliendo también un rol de congregación comunitaria. La cubierta metálica y la placa deportiva presentan un estado de conservación regular, con desgaste propio del uso continuo; se identifican como agentes de deterioro la salinidad/corrosión del ambiente costero y alteraciones antrópicas asociadas al uso intensivo del espacio. No se identifican valores arquitectónicos patrimoniales.