FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Edificacion de uso comercial			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001000200000011000200000000		
NUPRE		**Dirección / Sector**	San Andres Isla		**Folio Matrícula**		
Coordenadas (Lat / Lon)		**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Posesión	propiedad plena		Propiedad Colectiva / Raizal	

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☒ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes					
Muros y Fachadas	☐	☒	☐	☐	
Cubierta (Techo y Estructura)					Sector con cubierta colapsada / ausente
Cielorrasos	☐	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos					
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☒	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☒ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☒ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☒ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001000200000011000200000000 corresponde a una edificación de uso comercial, de implantación paramentada (sobre línea de fachada), construida en mampostería con cubierta en tejas de zinc. El inmueble se encuentra dividido en dos sectores: el costado derecho aloja un local comercial activo, mientras que el costado izquierdo presenta la cubierta colapsada o ausente, en estado malo de conservación; los muros y las aberturas se hallan en estado regular. Se identifican como agentes de deterioro la humedad, el ataque de agentes biológicos, la salinidad/corrosión y alteraciones antrópicas. No se registran valores patrimoniales asociados a la edificación.