FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Vivienda unifamiliar			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001000200000012004600000000		
NUPRE		**Dirección / Sector**	San Andres Isla			**Folio Matrícula**	
Coordenadas (Lat / Lon)		**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Posesión		propiedad plena	Propiedad Colectiva / Raizal	

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☒ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes					
Muros y Fachadas	☐	☒	☐	☐	
Cubierta (Techo y Estructura)					Cubierta a dos aguas en teja de zinc
Cielorrasos	☐	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos					
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☒	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☒ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☒ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☐ Salinidad / Corrosión ☐ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001000200000012004600000000 corresponde a una vivienda unifamiliar de una planta, de implantación aislada y rodeada de vegetación. Está construida en mampostería de bloque/ladrillo, con cubierta a dos aguas en teja de zinc. Presenta un estado de conservación regular en muros, cubierta y aberturas, con signos de subutilización del inmueble. Se identifican como agentes de deterioro la humedad y el ataque de agentes biológicos (xilófagos/termitas/hongos). No se registran valores patrimoniales destacados.