FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Vivienda con local comercial			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001010000000019001600000000		
NUPRE		**Dirección / Sector**	North End - sector Calle 2 / Carrera 15			**Folio Matrícula**	
Coordenadas (Lat / Lon)		**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Posesión		propiedad plena	Propiedad Colectiva / Raizal	

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes					
Muros y Fachadas	☐	☒	☐	☐	
Cubierta (Techo y Estructura)					
Cielorrasos	☐	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos					
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☒	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☒ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☐ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☐ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001010000000019001600000000 se localiza en North End, sector de Calle 2 con Carrera 15. Corresponde a una vivienda de una planta con un pequeño local comercial incorporado, de implantación paramentada y materialidad mixta (bases en mampostería y muros en madera), con cubierta en tejas de zinc. El inmueble presenta un estado de conservación regular en muros, cubierta y aberturas, asociado a la humedad y a la salinidad/corrosión propias del entorno costero como principales agentes de deterioro. Combina el uso residencial original con una actividad comercial complementaria.