# FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

## 1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Inmueble / Predio** | Vivienda con local comercial | | | **Código Predial Nacional (NPN)** | 88001010000000019001700000000 | | |
| **NUPRE** | | **Dirección / Sector** | North End - sector Calle 1 / Carrera 15 | | | **Folio Matrícula** | |
| **Coordenadas (Lat / Lon)** | | **Estado de Tenencia / Saneamiento** | Posesión | | propiedad plena | Propiedad Colectiva / Raizal | |

## 2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

**FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)**



**FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)**



## 3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

| Elemento Constructivo | Bueno | Regular | Malo | Ruina | Patologías / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cimentación / Pilotes** | | | | | |
| **Muros y Fachadas** | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | |
| **Cubierta (Techo y Estructura)** | | | | | |
| **Cielorrasos** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| **Pisos / Pavimentos** | | | | | |
| **Aberturas (Puertas y Ventanas)** | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | |

**Agentes de Deterioro Identificados**: ☒ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☐ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☐ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

## 4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

*El predio con NPN 88001010000000019001700000000 se localiza en North End, sector de Calle 1 con Carrera 15. Es un inmueble de uso mixto que combina vivienda con un local comercial, de implantación paramentada, construido en mampostería de bloque/ladrillo con cubierta en tejas de zinc. Presenta intervenciones recientes y un estado de conservación regular en muros, cubierta y aberturas; la humedad y la salinidad/corrosión constituyen los principales agentes de deterioro identificados.*