FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Vivienda de dos plantas			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001010000000019001900000000		
NUPRE		**Dirección / Sector**	North End - sector Calle 1 / Carrera 15			**Folio Matrícula**	
Coordenadas (Lat / Lon)		**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Posesión		propiedad plena	Propiedad Colectiva / Raizal	

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☒ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes					
Muros y Fachadas	☐	☐	☒	☐	Desprendimiento de panete, humedad y grafitis
Cubierta (Techo y Estructura)					
Cielorrasos	☐	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos					
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☐	☒	☐	Carpinterias y barandas deterioradas

Agentes de Deterioro Identificados: ☒ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☒ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☒ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001010000000019001900000000 se ubica en North End, sector de Calle 1 con Carrera 15. Corresponde a una vivienda de dos plantas, de implantación paramentada y materialidad mixta (bases en mampostería y muros en madera), con cubierta en tejas de zinc y porche/veranda perimetral. El inmueble conserva la volumetría propia de la vivienda tradicional de dos niveles, pero presenta un notable deterioro: desprendimiento de pañete, humedad y grafitis en fachadas, además de carpinterías y barandas en mal estado. Se identifican como agentes de deterioro la humedad, agentes biológicos, salinidad/corrosión y alteraciones antrópicas, siendo la cimentación y la cubierta las de menor afectación relativa (estado regular) frente al deterioro más severo de muros y aberturas.