FICHA DE CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL

Isla de San Andrés

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS CATASTRALES

Nombre del Inmueble / Predio	Lote cercado (predio Primera Iglesia Bautista)			**Código Predial Nacional (NPN)**	88001010000000271000100000000		
NUPRE		**Dirección / Sector**	North End - Avenida Colombia con Carrera 5		**Folio Matrícula**		
Coordenadas (Lat / Lon)		**Estado de Tenencia / Saneamiento**	Posesión	propiedad plena		Propiedad Colectiva / Raizal	

2. REGISTRO VISUAL

☒ Fachada Principal ☐ Fachadas Laterales ☐ Interiores ☐ Patios / Zonas Verdes ☐ Detalles Constructivos

FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



FOTOGRAFÍA (Captura del Visor o Cámara 360)



3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

Elemento Constructivo	Bueno	Regular	Malo	Ruina	Patologías / Observaciones
Cimentación / Pilotes					
Muros y Fachadas	☐	☐	☒	☐	Muro perimetral con grietas, humedad, carteles y grafitis
Cubierta (Techo y Estructura)					
Cielorrasos	☐	☐	☐	☐	
Pisos / Pavimentos					
Aberturas (Puertas y Ventanas)	☐	☐	☐	☐	

Agentes de Deterioro Identificados: ☒ Humedad (Filtraciones/Capilaridad) ☐ Agentes Biológicos (Xilófagos/Termitas/Hongos) ☒ Salinidad / Corrosión ☒ Alteraciones Antrópicas (Ampliaciones inadecuadas)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PREDIO

El predio con NPN 88001010000000271000100000000 se localiza en North End, sobre la Avenida Colombia con Carrera 5. De uso original institucional/religioso, corresponde actualmente a un lote en desuso, delimitado por un muro perimetral en mampostería que presenta avanzado deterioro: grietas, humedad, además de carteles y grafitis. Un letrero visible desde la vía lo asocia con la Primera Iglesia Bautista, aunque no se observa edificación patrimonial en pie dentro del predio. Se identifican como agentes de deterioro la humedad, la salinidad/corrosión y alteraciones antrópicas.