

Informe de tareas emitido a fecha 16/07/2021 10:25:42

Código	Entidad reparadora	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2105010T01	Vodafone Ono	14/07/2021 09:25:53	TAPA QUE GENERA RUIDO EN CALZADA (PRIORIDAD ALTA)	g.v.. germanias, 18 CON CASTELLON
2104990T01	Vodafone Ono	13/07/2021 10:05:46	Tapa de ONO que genera ruido, en calzada (prioridad alta)	c. don armando palacio valdes, 12
2104930T01	Vodafone Ono	12/07/2021 10:12:26	Tapa que genera ruido y pavimento del cruce deteriorado (PRIORIDAD ALTA)	c. pintor benedito, 2 donde esta druni
2104738T01	Vodafone Ono	01/07/2021 12:29:26	Cruce de calzada a 10 cm de la rasante que provoca hundimientos en el asfalto con el paso de vehículos.	c. pintor sorolla con la pl. alfonso el magnanimo
2104434T01	Vodafone Ono	21/06/2021 10:59:30	Canalización deteriorada en la calzada.	AV. CORTS VALENCIANES, DE LES, 60, PARADA DE TAXIS CAMP DE TURIA CRUCE EL PORTS
2103841T01	Vodafone Ono	02/06/2021 11:43:57	Falta de recibimiento alrededor de arqueta en la calzada.	c. grabador enguidanos con pl. badajoz (alrededor del número 23 de Grabador Enguidanos)
2002654T02	Vodafone Ono	16/07/2021 09:28:06	Estructura metálica de protección de armario no autorizada	c. xativa, a la altura de la c. ribera
2103236T02	Vodafone Ono	12/05/2021 10:47:04	bache en la calzada.	av. real de madrid, 26
2102175T01	Vodafone Ono	16/07/2021 09:29:39	Estructura metálica de protección de armario no autorizada. Estado de decoro del armario deficiente	c. cirilo amoros, 66