

Informe de tareas emitido a fecha 20/08/2020 09:26:28

Código	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2002580T02	24/04/2020 09:14:23	Bache junto tapa en la calzada. Aproximadamente, entre los números 18 y 20.	c. san jose de calasanz, 18