

Informe de tareas emitido a fecha 16/07/2021 10:24:38

Código	Entidad reparadora	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2104925T03	Nedgia Cegas	09/07/2021 10:38:41	Tapa elevada sobre la rasante (La tapa actual está identificada como de tráfico pero el servicio no se corresponde)“Con el fin de resolver con la mayor celeridad cualquier incidencia en vía pública, y poder asignar el resolutor de la misma, los elementos pertenecientes a las infraestructuras de servicios (arquetas, armarios, etc.) deben estar debidamente identificados. En este caso, no está identificado CORRECTAMENTE, por lo que independientemente de la subsanación de la incidencia, debe identificarse el servicio.”	c. doctor vicente zaragoza con ramon asensio en paso peatones
2104334T01	Nedgia Cegas	17/06/2021 13:21:48	Ramal con las baldosas sueltas en la acera.	C. AMADO GRANELL MESADO (MILITAR), 42, acera
2104219T01	Nedgia Cegas	14/06/2021 13:08:13	Tapa ERM suelta en la acera.“Con el fin de resolver con la mayor celeridad cualquier incidencia en vía pública, y poder asignar el resolutor de la misma, los elementos pertenecientes a las infraestructuras de servicios (arquetas, armarios, etc.) deben estar debidamente identificados. En este caso, no está identificado, por lo que independientemente de la subsanación de la incidencia, debe identificarse el servicio.”	av. juan xxiii, 35
2104188T01	Nedgia Cegas	14/06/2021 08:37:43	Baldosas rotas en la calzada.	c. martinez cubells, 6
2103706T01	Nedgia Cegas	27/05/2021 10:09:48	Canalización deteriorada con bache en la calzada.	c. gabarda con c. villamarchante