

6.12.(금) 드론·대드론 공방전 참가업체 확인 사항

1. 이륙 전부터 조종 신호가 잡히지 않았는가?

2. GPS 위치 정보가 비정상적인 장소로 인식되었는가?

3. 영상 신호와 조종 신호가 동시에 차단되었는가?

- 기체마다 차이는 있으나 대부분의 드론은 영상 신호가 먼저 차단된 것으로 확인됨.
- 영상과 조종 신호가 동시에 차단되었을 가능성도 있으나, 영상이 차단되는 순간부터 비행 불가이기에 정확한 판단은 어려움.

4. 조종 지역은 LOS가 확보된 지역이었는가? 산악·건물에 의한 차폐 여부?

- LOS는 확보된 환경이었음. 다만, 이륙 지점에서 타격 지점까지 지형 고도가 점차 낮아지는 구도였음.

5. 군 드론은 이상 없이 비행했다는 것이 사실인가?

- 이에 대한 공식 발표는 없었음. 다만, 행사 당시 담당자의 설명에 따르면, 군 드론팀은 다음과 같은 3대의 드론으로 테스트를 진행하였고, 3대 모두 임무 수행 완료
 - * GPS 항재밍 장착 드론 1대
 - * GPS·RF 항재밍 장착 드론 1대
 - * 항재밍 장비 미장착 드론 1대
- 단, 이는 현장 설명을 통해 전달받은 내용으로 공식 입장 발표는 아니었음.

6. 업체 입장에서 불리한 조건은 없었는가?

- 대드론팀이 사전에 공지했던 탐지 거리보다 더 넓은 범위에서 탐지가 이루어진 것으로 보였음. 설명회 당시에도 정확한 탐지 범위 설정이 어렵다는 언급이 있었으나, 실제로는 이륙 지점부터 탐지가 가능했던 것으로 판단됨. 또한 한정된 주파수 사용 범위 안에서 진행한 방식이었기 때문에, 목표물 타격까지의 시간이 단축되는 등 일부 유리한 조건이 있었던 것으로 보임.