

Inspectierapport Elektrische Arbeidsmiddelen

Mach	nine:	ACCULADER			Klan	Klantnaam:		PROTON ENGINEERING LIMBURG B.V.	
Merk	.	HILTI			Loca	Locatie:		URMOND	
Serie	Serie no: 2304500867				Inspectiedatum:		edatum:	21-12-2023	
Volta	Voltage: 230V				Geldig tot:			21-12-2024	
Klass	Klasse: 2			—				1	
Inspectiegegevens Opmerkingen machine									
Visuele i				G	nvt	Α	T		
	·						<u> </u>		
	In originele/ goede staat								
		eschadigd		Χ					
		onbeschadigd		Х	↓ '	<u> </u>			
Motorbe	v. scha	akelaar juist ingeste	eld.	<u> </u>	Χ	<u> </u>			
CE-merl	k aanw	ezig	'	Х	<u> </u> '	╀	 		
Meting:	Meting:					上			
$\begin{array}{c c} & & \\ & \text{Isolatieweerstand} & & >\!\!20\text{M}\Omega \end{array}$			>20 MΩ	X	<u> </u>	士	<u> </u>		
Aardleid		erstand	Ω		Х				
Voltage							1		
Amperag	ge	-	Α		Χ				
Afleidstroom 0,10 mA			0,10 mA						
Apparaa			世	上					
Lagers				 	Х	\vdash	+		
Koolborstels					X				
Luchtstroom/ koeling voldoende				Х		L			
Geluidsmeting: dB			dB		Х				
		CAP Cremers ertificaatnr.: 202000	00371						
Eindoordeel: GOEDGEKEURD					G=(G=goedkeur//.A=afkeur			

Opmerkingen voor gebruiker:

Dit certificaat geeft geen garantie voor een storingsvrije werking gedurende keuringsperiode. Bij het overschrijden van de 80dB is gehoorbescherming verplicht.

Bij verspanende gereedschappen is een veiligheidsbril verplicht.

Na iedere reparatie is herkeuring verplicht.

Dit rapport is gebaseerd op de Arbo-wet en NEN3140/ NEN-EN50110