

Inspectierapport Elektrische Arbeidsmiddelen

| Machine: | ACCULADER | | | Klantnaam: | | | PROTON ENGINEERING LIMBURG B.V. |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Merk: | HILTI | HILTI | | | Locatie: | | URMOND |
| Serie no: | 2206700339 | 2206700339 | | | Inspectiedatum: | | 21-12-2023 |
| Voltage: | 230V | | | Geldig tot: | | ot: | 21-12-2024 |
| Klasse: | 2 | | | | | | |
| Inspectiegegeve | ens | | | | - | Opmerkir | ngen machine |
| Visuele inspec | | | G | nvt | Α | | |
| | | | | | <u> </u> | T | |
| In originele/ goede staat | | | Х | | | | |
| Behuizing onb | | | Х | | | | |
| Snoer/stekker onbeschadigd | | | Х | | | | |
| | nakelaar juist ingeste | eld. | Ĺ | Χ | L | <u></u> | |
| CE-merk aanwezig | | | Х | <u> </u> | <u> </u> | | |
| B A a Line ou | | | | ' | ــــــ | | |
| Meting: | | ! | | ' | Ͱ | + | |
| Isolatieweerstand >2 | | >20 MΩ | X | | | <u> </u> | |
| Aardleidingsw | eerstand | Ω | | Х | | | |
| Voltage 2 | | 230V | | | | | |
| Amperage | | Α | | Х | İ | | |
| | | 0,10 mA | | | | | |
| Apparaattest : | | | | | | | |
| Lagers | | | <u> </u> | Х | ┢ | | |
| Koolborstels | | | | Χ | | | |
| Luchtstroom/ koeling voldoende | | | Х | | F | | |
| Geluidsmeting | j : | dB | | Х | | | |
| | : CAP Cremers certificaatnr.: 202000 | 00271 | | | | | |
| | GOEDGEKEURD | JU37 1 | 1 | G=c | 30ec | dkeur//.A=a | afkeur |

Opmerkingen voor gebruiker:

Dit certificaat geeft geen garantie voor een storingsvrije werking gedurende keuringsperiode. Bij het overschrijden van de 80dB is gehoorbescherming verplicht.

Bij verspanende gereedschappen is een veiligheidsbril verplicht.

Na iedere reparatie is herkeuring verplicht.

Dit rapport is gebaseerd op de Arbo-wet en NEN3140/ NEN-EN50110