DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	MARZO
Informe -AÑEJADORA 12	2026

DE:	Alex Sulca Tapia	**SEDE:**	Bellavista
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	24-Mar-26
CC:	Marcos Riojas / Hans Rodriguez	**N°**	021-2026MNT

Marca :	JATARIG	**Fecha Instalación:**	2021
CAPACIDAD:	140 SC	**AMPERAJE:**	12AMP
MEDIDAS.		**VOLTAJE:**	220/440V
AREA:	AÑEJADO	**RPM:**	1750

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante	Poco importante	Normal
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. ANTECEDENTES:

Se tiene la visita de personal de planta cix en bellavista, el día de ayer lunes se realizo el recorrido por las añejadoras, donde se ha podido evidenciar algunas fallas de hermeticidad en añejadoras, por lo que recomiendan hermetizar con material microporoso para poder hacer las pruebas durante esta semana. y ver si se puede mejorar los tiempos de añejado y la calidad del grano.

III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

Se han detectado desgaste en las gomas selladoras de las puertas y areas que falta implementar:
• Desgaste por tiempo de uso probocando perdida de espesor de goma selladora.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACION:

El tiempo de añejado esta sobre los parametros que se manejan en cix, lo cual es importante tener las maquinas en las mismas condiciones y hacer las prubas en zona con el apoyo del personal de cix para hacer un versus de resultados.

V. CONCLUSIONES:

. Se solicita el apoyo para la compra de los siguientes materiales.
.02 planchas de goma microporoso de 3mm de espesor.
.1/4 de galon de pegamento africano

22 años CRECIENDO JUNTOS
Alex M. Sulca
Supervisor Mantenimiento
992270963
induamerica.peru
www.induamerica.pe

VI. ARCHIVO FOTOGRAFICO: