AREA DE SECADO INDUSTRIAL	Marzo
Informe interno de mantenimiento correctivo	2026

De: Abner Valqui Cadenillas — Sede: Rioja

Para: Dalti Castro Silva — Fecha: 16-Mar-2025

CC Junior Ekan Calle — de O.T

Código de Máquina o equipo:

Nombre Máquina o Equipo: > PISTOLA DE HIDROLAVADORA

Area > SECADO INDUSTRIAL

Marca: >

Modelo: >

Potencia (kw): >

Capacidad: >

VOL. > -

I. Avería

Calificación criticidad Crítica X Importante ___ Poco importante ___ Normal

Naturaleza Mecánica Eléctrica ___ electrónica Hidraúlica ___ Neumatica Otros X

Descripción

Se cuenta con una hidrolavadora cuya pistola se encuentra en mal estado. El perno que permite ajustar la presión del agua se encuentra roto, lo que impide su correcto funcionamiento. Debido al daño presentado, el equipo no tiene reparación y se considera fuera de servicio.

II. ¿Solución?

La única solución es comprar una pistola nueva para poder avanzar con el proceso de lavado con carácter de urgencia.

II. Causas Indentificadas

Desgaste del perno por uso continuo del equipo.

Presión constante del agua que genera fatiga en la pieza.

Material debilitado o deteriorado por el tiempo de uso.

Manipulación frecuente del regulador de presión, lo que pudo provocar la ruptura del perno.

III. Consecuencias inmediatas, corto y mediano plazo

El equipo queda inoperativo, impidiendo su uso en las actividades de limpieza.

Retraso en el proceso de lavado programado.

Afectación en la continuidad de las labores operativas hasta que se reemplace la pistola dañada.

IV. Imagenes de la avería