



INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO SOP-2026-0001	FECHA DE EMISIÓN 11/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE ESPECIALISTA	GESTIÓN 2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Falta documentación
SOLICITANTE
SOLICITANTE
UBICACIÓN
Laboratorio 2
EQUIPO AFECTADO
PC

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Componente dañado, requiere reemplazo.
PLAN DE SOLUCIÓN
Solicitar el componente y reemplazarlo.
JUSTIFICACIÓN
Fuente quemada

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Fuente
CANTIDAD
1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATX
PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro
COSTO ESTIMADO
Bs. 100.00

Elaborado por
ESPECIALISTA

Validado por
Jefatura UTIC