



INFORME TÉCNICO DE ATENCIÓN

Diagnóstico, intervención y pruebas

CÓDIGO SOP-2026-0013	FECHA DE EMISIÓN 05/09/2026
TÉCNICO RESPONSABLE Técnico de Soporte Técnico	GESTIÓN 2026

1. DATOS DE LA ORDEN

ASUNTO
comutadora no prende
SOLICITANTE
Usuario
UBICACIÓN
aula c001
EQUIPO
computadora

2. EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO
fuente de poder quemado
PLAN DE SOLUCIÓN
cambiar de fuente

3. TRABAJO REALIZADO

INTERVENCIÓN
se cambio la fuente de poder
RESULTADO DE PRUEBAS
funciona muy bien
CONCLUSIÓN TÉCNICA
Todo se encuentra bien

Elaborado por
Técnico de Soporte Técnico

Validado por
Jefatura UTIC