

지 질 주 상 도

지 구 명	동김녕지구	공 번	F-377	표 고	80.0m	조사개발자	김 재 환	시 공 회 사	(주)광천
위 치	북제주군 구좌읍 동김녕리 산70번지	착 정 기 명	TBM	공 법	ROTARY청수순환공법	작 업 기 간	'99. 9. 8 ~ '99. 10. 23		
심 도 (m)			우 물 자 재 (m)			양 수 시 험			
φ10 "	φ8 "	계	지 상	지 하	스트레나	계	자연수위(m)	안정수위(m)	양 수 량(m³/D)
45.5	49.5	95.0	0.3	83.0	12.0	95.3	77.1	77.5	808

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징		심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징
		←φ10"→ ←φ8"→		토목학명	지질학명					←φ8"→		토목학명	지질학명	
0.5	0.5	////////	P	////////	토 사	표토층				vvvvvvv	P	vvvvvvv	연 암	담회색, 다공질
1.5	1.5	~~~~~		~~~~~	풍화암	수직절리면, 담회색 점토충진		12.0		vvvvvvv		vvvvvvv		
2.0	1.0	+++++++		+++++++	보통암	담회색, 소기공				vvvvvvv		vvvvvvv		
3.0	2.0	~~~~~		~~~~~	풍화암	담회색, 파쇄대, 다공질		2.5	+++++++	+++++++		보통암		담회색, 치밀질 소기공
5.0	3.5	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	담회색, 기공발달		62.5	2.5	~~~~~		~~~~~	풍화암	적갈색, 점토충진 코어회수저조
8.5	1.1	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	암회색, 파쇄대		65.0	5.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	담회색, 소기공
9.6	12.4	+++++++		+++++++	보통암	담회색, 상부파쇄 하부치밀		70.0	5.5	+++++++		+++++++	보통암	담회색, 수직절리
		+++++++		+++++++				75.5			▽ St	vvvvvvv	연 암	적갈색, 다공질
22.0		+++++++		+++++++				78.0	2.5	vvvvvvv		+++++++	보통암	적갈색, 치밀질
		+++++++		+++++++				79.8	1.8	+++++++	P	~~~~~	풍화암	적갈색, 파쇄대
24.5	2.5	~~~~~		~~~~~	풍화암	적갈색, 파쇄대		82.0	2.2	~~~~~		~~~~~		
26.0	1.5	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	담회색, 다공질			13.0	+++++++	St	+++++++	보통암	담회색, 치밀함
27.5	1.5	~~~~~		~~~~~	풍화암	크링커, 코어회수율저조				+++++++		+++++++		
28.7	1.2	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	담회색, 다공질		95.0		+++++++	P	+++++++		
29.5	0.8	~~~~~		~~~~~	풍화암	암회색, 다공질, 파쇄				+++++++		+++++++		
32.0	2.5	vvvvvvv	P	vvvvvvv	연 암	담회색, 상부파쇄								
34.0	2.0	00000000		00000000	사력층	력험재								
36.0	2.0	vvvvvvv		vvvvvvv	연 암	담회색, 다공질 수직절리면, 점토								
38.5	2.5	+++++++		+++++++	보통암	담회색, 치밀질								
	9.5	~~~~~		~~~~~	풍화암	상부치밀 담회색, 파쇄발달 점토충진								
		~~~~~		~~~~~										
48.0		~~~~~		~~~~~										