

지 질 주 상 도

지 구 명	동북4-1지구		공 번	F-563	표 고	65.0m	조사개발자	박 현 주		운 전 자	강 기 성	
위 치	제주시 구좌읍 동북리 산56(임)번지			착정기명	TBM	공 법	ROTARY청수순환공법		작 업 기 간		'07. 10. 11 ~ '07. 12. 4	
착 정 심 도 (m)				우 물 자 재 (m)				양수시험자료(m, m³/D)			대수층구간	위치좌표
φ16 "	φ14 "	φ10 "	계	지 상	지 하	스트레나	계	자연수위	안정수위	양수량	83.5~84.0m 86.5~88.5m	X : 174153 Y : 53836
40.0	10.0	40.0	90.0	0.3	78.0	12.0	90.0	63.05	63.29	1,000		

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징						
		← φ16" → ← φ14" → ← φ10" →	토목학명	지질학명	← φ10" →				토목학명	지질학명									
0.3	0.3	//////////	P	//////////	토 사	표 토	79.5	3.0	000000000	St	000000000	사력층	화산쇄설층						
	4.2	vvvvvv		vvvvvv	연 암	연회색, 코아 상하부 다공질, 코아 충상부 기공띠, 코아회수율 양호		3.5	~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~	풍화암	FOB		연적색, 다공질, 회수된 코아 중심부 기공띠				
4.5	3.0	~~~~~		~~~~~	풍화암			연적색, 다공질, 코아회수율 불량	83.0		0.5	//////////	//////////			토 사	-		
	7.5	3.0		vvvvvv	vvvvvv				연 암		연회색, 코아 상하부 다공질, 코아 충상부 기공띠, 코아회수율 양호	83.5	0.5			000000000	000000000	사력층	화산쇄설층
10.5	3.3	~~~~~		~~~~~	풍화암				코아상부 연적색, 코아하부 연회색, 다공질, 코아회수율 불량			84.0	2.5			vvvvvvvv	vvvvvvvv	연 암	FOB
13.8	3.2	vvvvvv		vvvvvv	연 암	연회색, 암석조밀, 기공무				86.5		0.5	000000000		000000000	사력층	화산쇄설층	연적색	
17.0	1.5	000000		000000	사력층			-		연회색, 다공질, 코아회수율 불량, 코아 각력으로 회수		87.0	3.0		vvvvvvvv	P	vvvvvvvv	연 암	FOB
18.5	1.5	~~~~~		~~~~~	풍화암			연회색, 다공질, 코아회수율 불량, 코아 각력으로 회수			※ 스트레나 구간 : 76~88m (총 12m)								
20.0	1.0	vvvvvv		vvvvvv	연 암				연회색, 다공질, 코아회수율 양호										
21.0	2.5	++++++		++++++	보통암	연회색, 암석조밀, 코아회수율 양호													
23.5	0.5	~~~~~		~~~~~	풍화암		적갈색, 다공질												
24.0	12.0	vvvvvv vvvvvv		vvvvvv vvvvvv	연 암			코아상부 연적색, 코아하부 연회색, 코아상하부 다공질											
36.0	5.0	++++++		++++++	보통암				연회색, 코아상하부 다공질, 암석 조밀										
40.0		++++++		++++++															
41.0	6.0	//////////		//////////	토 사	-													
47.0	3.0	vvvvvv	vvvvvv	보통암	연회색, 암석 조밀, 기공무														
50.0	10.0	vvvvvvvv vvvvvvvv	vvvvvvvv vvvvvvvv	보통암		APB													
60.0	16.5	++++++ ++++++	++++++ ++++++	연 암			연회색, 암석 조밀, 기공무												
76.5		St																	