

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	82		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중												
허가 번호	D199530055			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중												
관정명	D-303			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중												
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 한동리 4848-1																			
	좌표	X:	181742.1				Y:	100279.8														
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	한동리	4848-1	배수지2															
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725												
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	1996-08-27		134 m		150 m		250 mm		100 mm		600 m³/일		136 m		142 m							
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역										
								마력								제조사						
								25 HP														
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적합 여부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치					
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치	
			●				철				100				15				●			
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적합 여부	설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재				형태1		형태2			
	양호		불량		설치				리액터		인버터		100				콘크리트		사각		평수조	
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유						수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용								1차		2차		1차		2차					
	●										출수장치		출수장치		05월 14일		10월 29일					
점검 결과	1차	관정 출입문 파손										지하 수 위	1차	130.7	0.0	m						
													2차	129.8	0.0	m						
		G-type(10, 11)											3차	129.78	0.0	m						
													4차	129.46	0.0	m						
	2차	상부보호시설 덮개 녹슴										유 량 계 측	1차	393096		m³/일						
		864t/day											2차	417509		m³/일						
		수질검사 시료채수											3차	449750		m³/일						
		관정 내 제초 작업 필요											4차	493558		m³/일						
	3차											전 력 계 측	1차	주간: 558,829	야간: 384,097	KWh						
													2차	주간: 568,567	야간: 390,509	KWh						
													3차	주간: 583,780	야간: 399,005	KWh						
													4차	주간: 602,592	야간: 410,980	KWh						
	4차	관정 휨스 파손																				
		수질검사 시료채수																				
비 고																						

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리




보호시설 내부



유량계



배전반



배수지