

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	181		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	D199630022			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-159			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 한동리 2296													
		좌표	X:	183204.1			Y:	102678.7								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	한동리	2296	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2000-01-19		74 m		100 m		200 mm		80 mm		700 m³/일		70 m		75 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								30 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)								
			●		스텐		80				●	●				
		구분	울타리(헨스)		배전반			배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2				
	양호	불량	리액터				인버터									
	신형		●		●	500	스테인리스	원형	평수조	양호						
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일			
점검 결과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차	70.6		0.0		m		
									2차	70.1		0.0		m		
		G-type(10, 11)							3차	70.35		0.0		m		
									4차	70.22		0.0		m		
	2차	양수장 정문 파손						유 량 계 계 측	1차	571296				m³/일		
		1,123t/day							2차	601879				m³/일		
		수질검사 시료채수							3차	680547				m³/일		
		2차 점검과 동일							4차	751072				m³/일		
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	310,742	야간:	207,338	KWh		
		관정상태 양호							2차	주간:	318,844	야간:	212,700	KWh		
		수질검사 시료채수							3차	주간:	339,035	야간:	224,034	KWh		
									4차	주간:	357,179	야간:	239,793	KWh		
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배 전반



배수지